Fluxômetros ultrassônicos

SITRANS FUS1010 IP65 NEMA 4X & IP66 NEMA 7 7ME353x-2, x=0,3

Quick Start - 8/2013



SITRANS F

Answers for industry.

SIEMENS

SIEMENS

Introdução	1
Montagem/Montagem posterior	2
Conectar	3
Colocação em funcionamento	4
Resolução de problemas	5
	Λ

Anexo

SITRANS F

Fluxômetros ultrassônicos FUS1010 IP65 NEMA 4X & IP66 NEMA 7 Início rápido

Instruções de funcionamento

Informações iurídicas

Conceito de aviso

Este manual contém instruções que devem ser observadas para sua própria segurança e também para evitar danos materiais. As instruções que servem para sua própria segurança são sinalizadas por um símbolo de alerta, as instruções que se referem apenas à danos materiais não são acompanhadas deste símbolo de alerta. Dependendo do nível de perigo, as advertências são apresentadas como segue, em ordem decrescente de gravidade.



Perigo

significa que **haverá** caso de morte ou lesões graves, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.



Aviso

significa que **poderá haver** caso de morte ou lesões graves, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.



Cuidado

indica um perigo iminente que pode resultar em lesões leves, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.

Atenção

significa que podem ocorrer danos materiais, caso as medidas de segurança correspondentes não forem tomadas.

Ao aparecerem vários níveis de perigo, sempre será utilizada a advertência de nível mais alto de gravidade. Quando é apresentada uma advertência acompanhada de um símbolo de alerta relativamente a danos pessoais, esta mesma também pode vir adicionada de uma advertência relativa a danos materiais.

Pessoal qualificado

O produto/sistema, ao qual esta documentação se refere, só pode ser manuseado por **pessoal qualificado** para a respectiva definição de tarefas e respeitando a documentação correspondente a esta definição de tarefas, em especial as indicações de segurança e avisos apresentados. Graças à sua formação e experiência, o pessoal qualificado é capaz de reconhecer os riscos do manuseamento destes produtos/sistemas e de evitar possíveis perigos.

Utilização dos produtos Siemens em conformidade com as especificações

Tenha atenção ao seguinte:



Aviso

Os produtos da Siemens só podem ser utilizados para as aplicações especificadas no catálogo e na respetiva documentação técnica. Se forem utilizados produtos e componentes de outros fornecedores, estes têm de ser recomendados ou autorizados pela Siemens. Para garantir um funcionamento em segurança e correto dos produtos é essencial proceder corretamente ao transporte, armazenamento, posicionamento, instalação, montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção. Devem-se respeitar as condições ambiente autorizadas e observar as indicações nas respetivas documentações.

Marcas

Todas denominações marcadas pelo símbolo de propriedade autoral ® são marcas registradas da Siemens AG. As demais denominações nesta publicação podem ser marcas em que os direitos de proprietário podem ser violados, quando usadas em próprio benefício, por terceiros.

Exclusão de responsabilidade

Nós revisamos o conteúdo desta documentação quanto a sua coerência com o hardware e o software descritos. Mesmo assim ainda podem existir diferenças e nós não podemos garantir a total conformidade. As informações contidas neste documento são revisadas regularmente e as correções necessárias estarão presentes na próxima edição.

Índice remissivo

1	Introdu	Jção	7
	1.1	Introdução	7
	1.2	Itens fornecidos	7
	1.3	Notas sobre segurança	8
2	Montag	gem/Montagem posterior	15
	2.1	Diretrizes de aplicação	15
	2.2	Montar o transmissor	15
3	Conec	tar	19
	3.1	Notas de segurança para conexão	19
	3.2 3.2.1	Fiação do transmissorConectar o sensor de temperatura ao transmissor	
	3.3	Navegar o menu	29
	3.4	Programar o transmissor	31
	3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3	Instalação do sensorIndicações gerais	38
	3.6	Fiação do sensor	45
4	Coloca	ação em funcionamento	47
	4.1	Colocação em funcionamento	47
5	Resolu	ıção de problemas	49
	5.1	Resolução de problemas	49
	5.2	Códigos de alarme	52
Α	Anexo		55
	A.1	Fiação e conexões periféricas	55
	A.2	Dados técnicos	78
	Índice		81

Tabelas

Tabelas 3- 1	Gráfico de funções do teclado	30
Tabelas 3- 2	Definições da lista de opções de configuração do tubo	35
Tabelas 3- 3	Sensores de temperatura	43
Tabelas 5- 1	Dicas de resolução de problemas	49
Tabelas 5- 2	Códigos de alarme e descrições	52
Tabelas A- 1	Diagramas de conexão e números de peças	55
Tabelas A- 2	Circuito de entrada/saída (TB2) - Módulo periférico 7ME39400AL00 e	
	7ME39400AL01(apenas para 7ME3500 ou 7ME3530)	56
Tabelas A- 3	Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico 7ME39400AL00 e 7ME39400AL01	58
Tabelas A- 4	Diagramas de conexão e números de peças	59
Tabelas A- 5	Circuito de entrada/saída (TB2) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e	
	7ME39400AL04	61
Tabelas A- 6	Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e	
	7ME39400AL04	62
Tabelas A- 7	Circuito de entrada/saída (TB4) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e	
	7ME39400AL04	64
Tabelas A- 8	Diagramas de conexão e números de peças	65
Tabelas A- 9	Circuito de entrada/saída (TB2) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL04	67
Tabelas A- 10	Recomendações para a resistência do usuário com coletor em aberto	68
Tabelas A- 11	Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL04	69
Tabelas A- 12	Circuito de entrada/saída (TB4) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL04	70
Tabelas A- 13	Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico 7ME39406ML00 (4 canais)	71
Tabelas A- 14	Diagramas de conexão e números de peças	72
Tabelas A- 15	Circuito de entrada/saída TB1 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2	
	canais/trajeto duplo)	73
Tabelas A- 16	Circuito de entrada/saída TB2 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2	
	canais/trajeto duplo)	73
Tabelas A- 17	Circuito de entrada/saída TB3 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2	
	canais/trajeto duplo)	73
Tabelas A- 18	Circuito de entrada/saída TB4 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2	
	canais/trajeto duplo)	74
Tabelas A- 19	Circuito de entrada/saída TB5 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2	
	canais/trajeto duplo)	74
Tabelas A- 20	Diagramas de conexão e números de peças	75
Tabelas A- 21	Circuito de entrada/saída TB1 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico	76

Tabelas A- 22	Circuito de entrada/saída TB2 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico	76
Tabelas A- 23	Circuitos de entrada/saída TB3 e TB4 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico	77
Esquemas		
Esquema 2-1	Montagem de tubos e localizações de montagem para transmissores	16
Esquema 3-1	Fiação do conector de rede de entrada (J10)	22
Esquema 3-2	Acesso ao módulo de entrada analógico	25
Esquema 3-3	Entradas do sensor de temperatura monocanal	26
Esquema 3-4	Teclado	29
Esquema 3-5	Tela típica do menu de instalação	30
Esquema 3-6	Etiqueta de identificação universal do sensor	35
Esquema 3-7	Etiqueta de identificação do sensor de precisão elevada	36
Esquema 3-8	Montagem refletora com estruturas de montagem e barra espaçadora	40
Esquema 3-9	Sensor	41
Esquema 3-10	Instalação do sensor	42
Esquema 3-11	Sensor de temperatura tipo clamp-on	44
Esquema 3-12	Sensor de temperatura de inserção	45
Esquema 3-13	Conexões do cabo do sensor	46
Esquema 4-1	Configuração final	47
Esquema 4-2	Fluxo de medição	47
Esquema A-1	Módulo periférico 7ME39400AL00 e 7ME39400AL01	55
Esquema A-2	Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e 7ME39400AL04	60
Esquema A-3	Módulo periférico expandido 7ME39400AL04	66
Esquema A-4	Módulo de entrada do transmissor 7ME39404SB00	72
Esquema A-5	Entradas do sensor de temperatura	75
Fsauema A-6	7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico	76

Introdução

1.1 Introdução

Este Guia de Início Rápido se destina aos fluxômetros de canal/trajeto duplo Siemens SITRANS FUS1010 IP65 (NEMA 4X), FUH1010 IP65 (NEMA 4X), FUE1010 IP65 (NEMA 4X) e ao detetor de interface FUH1010 IP65 (NEMA 4X). Ele ilustra uma configuração típica usando sensores de série D no modo refletor (para o modo direto ver o manual de instruções de operação). Estes procedimentos também podem ser aplicados a outros modelos simples ou de canais múltiplos.

Para usar o programa da Siemens Si-Ware como auxílio à instalação do fluxômetro, faça o download do programa em [http://s13.me/ns/cv].

Indicação

Este Guia de Início Rápido se aplica aos seguintes sistemas operacionais FUS1010, FUH1010 e FUE1010 IP65 (NEMA 4X): versão 3.03.00 e posterior / versão 5.03.00 e posterior.

1.2 Itens fornecidos

- Transmissor SITRANS FUS1010 IP65 NEMA 4X e IP66 NEMA 7
- Literatura CD SITRANS F
- Guia de Início Rápido

Indicação

Para itens adicionais, consulte a nota de embalagem.

1.3 Notas sobre segurança

1.3 Notas sobre segurança

Informação de segurança do Início Rápido para áreas com risco de explosão



Perigo

Perigo de explosão

O manuseamento do meio operacional por pessoal não autorizado e não qualificado resultará em morte, ferimentos graves ou danos materiais.

Restrinja a utilização e a reparação a pessoal qualificado.



Perigo

Perigo de explosão

Se não forem tomadas as devidas precauções para a instalação em locais (classificados como) de perigo, isto resultará em morte, ferimentos corporais graves e/ou danos materiais ou do meio operacional.

Restrinja a utilização e a reparação a pessoal qualificado.



Perigo

Perigo de explosão

A utilização de partes não autorizadas na reparação do meio operacional, o manuseio por pessoal não qualificado ou a operação com a tampa aberta em locais (classificados como) de perigo resultará em condições perigosas que poderão ter como consequências a morte, ferimentos graves, e/ou danos materiais e no meio operacional.

Siga todas as instruções de segurança contidas ou referenciadas neste guia.



Perigo

Perigo de explosão

A instalação ou utilização inadequadas deste meio operacional em um local (classificado como) de perigo, resultará em morte ou ferimentos corporais graves e /ou danos materiais e no meio operacional.

- Instale tal como é indicado.
- Desligue a fonte de alimentação da tensão antes de iniciar a manutenção.
- Com o meio operacional em funcionamento, mantenha a tampa fechada.



Aviso

Pessoal qualificado

Este sistema de fluxômetro só pode ser configurado e usado em conjunto com este Início Rápido e as instruções fornecidas sobre os meios eletrônicos. A instalação, a manutenção e a operação do sistema de fluxômetro só podem ser efetuadas por pessoal qualificado. No âmbito deste Início Rápido, pessoas qualificadas são definidas como pessoas que possuem as competências e o conhecimento relativos à construção e operação de meio operacional elétrico e das instalações e que receberam treinamento em matéria de segurança para reconhecer e evitar os potenciais perigos de explosão envolvidos.

Pessoal qualificado possui as respetivas qualificações

- 1. Está treinado e autorizado a energizar, desenergizar, desimpedir, aterrar e identificar circuitos e meio operacional de acordo com as práticas de segurança estabelecidas.
- 2. Está treinado no que toca ao cuidado e utilização devidos do meio operacional de proteção, tais como luvas de borracha, capacete, óculos de proteção ou viseiras, vestuário refletor, etc., de acordo com as práticas de segurança estabelecidas.
- 3. É treinado para prestar primeiros socorros

Indicação

Este Início Rápido não pretende abranger todos os detalhes ou variações no meio operacional ou fornecer todas as contingências possíveis no que concerne à instalação, operação ou manutenção. Caso se queira obter mais informações ou caso ocorram determinados problemas que não tenham sido adequadamente abrangidos de forma a ir ao encontro do objetivo do comprador, a questão deverá ser enviada ao escritório de vendas local da Siemens (www.siemens.com). Os conteúdos deste Início Rápido não deverão tornar-se parte ou alterar qualquer acordo, compromisso ou relação prévia ou atual. O contrato de vendas contém todas as obrigações da Siemens. A garantia descrita no contrato entre as partes é a única garantia oferecida pela Siemens. Nenhuma declaração contida neste guia cria novas garantias nem modifica a garantia existente.

Informação de segurança do Início Rápido para áreas com risco de explosão

Indicação

As classificações mencionadas de seguida se aplicam a gamas de modelos específicas

Verifique seu número de modelo:

FUE1010 7ME3500, FUH1010 7ME3600 e FUS1010 7ME3530 apenas

Instalação FM-CSA

Leia, compreenda e cumpra todas as instruções de segurança fornecidas sobre os meios eletrônicos. Este meio operacional está classificado para usar em locais (classificados como) de perigo, tal como indicado embaixo, e têm de ser instaladas de acordo com o desenho de instalação 1010-304 fornecido nos meios. A não instalação do meio operacional da forma prescrita resultará em uma operação insegura. Quando operar este meio operacional, siga todos os códigos de segurança previstos pela jurisdição local. Se for instalado corretamente, o meio operacional cumpre as seguintes classificações FM – CSA.

1.3 Notas sobre segurança

Transmissor

- Conexões intrinsecamente seguras da Classe I e II, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, E, F e G:
- Não incendiáveis para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D;
- Adequado para Classe II, Divisão 2, Grupos E, F e G para o ar livre (tipo 4X), Classe III (CSA apenas)
- Código da temperatura T5 a uma temperatura ambiente de 40°C

Sensores

- Intrinsecamente seguros da Classe I e II, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, E, F e G;
- Não incendiáveis para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D;
- Adequados para Classe II, Divisão 2, Grupos B, E, F e G para o ar livre (tipo 4X), Classe III (CSA apenas)
- Código da temperatura T6 a uma temperatura ambiente de 40°C

Instalação ATEX

Leia, compreenda e cumpra todas as instruções de segurança fornecidas sobre os meios eletrônicos. Este meio operacional está em conformidade com a Diretiva 94/9/CE e é classificado para uso em atmosferas potencialmente explosivas. As marcações do meio operacional são ilustradas e explicadas em baixo. O meio operacional tem de ser instalado de acordo com o desenho de instalação 1010-389 fornecido nos meios. A não instalação do meio operacional da forma prescrita resultará em uma operação insegura. Cumpra todas as leis regionais em matéria de segurança quando operar este meio operacional. Se for instalado corretamente, o meio operacional cumpre as seguintes classificações ATEX, tal como indicado no Certificado de Exame de Tipo CE KEMA03ATEX1134

Marcações do transmissor e explicações

- (x)II (1) G [Ex ia] IIC Transmissor localizado em área não perigosa com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia, que pode ser ligado a sensores da categoria
- (Ex)II 3 (1) G Ex nC [ia] IIC T5 Transmissor de categoria 3 localizado em atmosferas explosivas da zona 2 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia, que pode ser conectado a sensores da categoria 1 na zona 0
- IP65 Proteção contra a entrada de corpos sólidos, classificação como hermético ao pó e contra líquidos, classificação de jatos de água

Marcações dos sensores e explicações

- (x)II 1 G Ex ia IIC T5 Sensores de categoria 1 localizados em atmosferas explosivas da zona 0 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases
- IP65 Proteção contra a entrada de corpos sólidos, classificação como hermético ao pó e contra líquidos, classificação de jatos de água

Informação de segurança do Início Rápido para áreas com risco de explosão

Indicação

As classificações mencionadas de seguida se aplicam a gamas de modelos específicas

Verifique seu número de modelo:

FUS1010 7ME3533, FUH1010 7ME3603 apenas

Instalação FM-CSA

Leia, compreenda e cumpra todas as instruções de segurança fornecidas sobre os meios eletrônicos. Este meio operacional está classificado para usar em locais (classificados como) de perigo, tal como indicado embaixo, e têm de ser instaladas de acordo com o desenho de instalação 1010-443 fornecido nos meios. A não instalação do meio operacional da forma prescrita resultará em uma operação insegura. Quando operar este meio operacional, siga todos os códigos de segurança previstos pela jurisdição local. Se for instalado corretamente, o meio operacional cumpre as seguintes classificações FM – CSA:

Transmissor

- À prova de explosão para Classe I, Divisão 1, Grupos B, C, D;
- À prova de ignição do pó para Classe II, Divisão1, Grupos E, F e G
- Conexões intrinsecamente seguras para Classe I e II, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, E, F e G;
- Não incendiáveis para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D;
- Adequados para Classe II, Divisão 2, Grupos B, E, F e G para o ar livre (tipo 4X), Classe III (CSA apenas)

Sensores

- Intrinsecamente seguros da Classe I e II, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, E, F e G;
- Não incendiáveis para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D;
- Adequados para Classe II, Divisão 2, Grupos B, E, F e G para o ar livre (tipo 4X), Classe III (CSA apenas)
- Código da temperatura T6 a uma temperatura ambiente de 40°C

Instalação ATEX

Leia, compreenda e cumpra todas as instruções de segurança fornecidas sobre os meios eletrônicos. Este meio operacional está classificado para usar em atmosferas explosivas, tal como indicado embaixo, e têm de ser instaladas de acordo com o desenho de instalação 1010-464 fornecido nos meios. A não instalação do meio operacional da forma prescrita resultará em uma operação insegura. Cumpra todas as leis regionais em matéria de segurança quando operar este meio operacional. Se for instalado corretamente, o meio operacional cumpre as seguintes classificações ATEX, tal como indicado no Certificado de Exame de Tipo CE KEMA03ATEX1134

1.3 Notas sobre segurança

Marcações do transmissor e explicações

- (Ex)II (1) G [Ex ia] IIC Transmissor localizado em área não perigosa com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia, que pode ser ligado a sensores da Categoria 1 para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases
- (x)II 3 (1) G Ex nC [ia] IIC T5 (Tamb = 0° a + 60°C) Transmissor de categoria 3 localizado em atmosferas explosivas da zona 2 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia, que pode ser conectado a sensores da categoria 1 na zona 0 para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases
- (Ex)II 2 (1) G Ex d [ia IIC] IIB T5 (Tamb = 0° a + 50°C) Transmissor de categoria 2 localizado em atmosferas explosivas da zona 1 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia, que pode ser conectado a sensores da categoria 1 para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases (gamas de modelos FUG1010 7ME3612 e 7ME3613 apenas)
- (x)II 2 (1) G Ex d [ia IIC] IIB+H2 T5 (Tamb = 0° a + 50°C) Transmissor de categoria 2 localizado em atmosferas explosivas da zona 1 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia, que pode ser conectado a sensores da categoria 1 para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases
- IP66 Proteção contra a entrada de corpos sólidos, classificação como hermético ao pó e contra líquidos, classificação de mares turbulentos

Marcações dos sensores e explicações

- (Ex)II 1 G Ex ia IIC T5 Sensores de categoria 1 localizados em atmosferas explosivas da zona 0 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases
- IP65 Proteção contra a entrada de corpos sólidos, classificação como hermético ao pó e contra líquidos, classificação de jatos de água

Informação de segurança do Início Rápido para áreas com risco de explosão

Indicação

As classificações mencionadas de seguida se aplicam a gamas de modelos específicas

Verifique seu número de modelo:

FUS1010 7ME3531, FUH1010, 7ME3601

Instalação FM-CSA

Leia, compreenda e cumpra todas as instruções de segurança fornecidas sobre os meios eletrônicos. Este meio operacional está classificado para usar em locais (classificados como) de perigo, tal como indicado embaixo, e têm de ser instaladas de acordo com o desenho de instalação 1010-341 fornecido nos meios. A não instalação do meio operacional da forma prescrita resultará em uma operação insegura. Quando operar este meio operacional, siga todos os códigos de segurança previstos pela jurisdição local. Se for instalado corretamente, o meio operacional cumpre as seguintes classificações FM – CSA:

Transmissor

- À prova de explosão para Classe I, Divisão 1, Grupos B, C, D;
- À prova de ignição do pó para Classe II, Divisão1, Grupos E, F e G
- Conexões intrinsecamente seguras para Classe I e II, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, E, F e G;
- Não incendiáveis para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D;
- Adequados para Classe II, Divisão 2, Grupos B, E, F e G para o ar livre (tipo 4X), Classe III (CSA apenas)

Sensores

- Intrinsecamente seguros da Classe I e II, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, E, F e G;
- Não incendiáveis para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D;
- Adequados para Classe II, Divisão 2, Grupos B, E, F e G para o ar livre (tipo 4X), Classe III (CSA apenas)
- Código da temperatura T6 a uma temperatura ambiente de 40°C

Instalação ATEX

Leia, compreenda e cumpra todas as instruções de segurança fornecidas sobre os meios eletrônicos. Este meio operacional está classificado para usar em atmosferas explosivas, tal como indicado embaixo, e têm de ser instaladas de acordo com o desenho de instalação 1010-422 fornecido nos meios. A não instalação do meio operacional da forma prescrita resultará em uma operação insegura. Cumpra todas as leis regionais em matéria de segurança quando operar este meio operacional. Se for instalado corretamente, o meio operacional cumpre as seguintes classificações ATEX, tal como indicado no Certificado de Exame de Tipo CE KEMA03ATEX2133

Transmissor

- (x)II 2 (1) G Ex d [ia] IIB+H2 Transmissor de categoria 2 localizado em atmosferas explosivas da zona 1 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia, que pode ser conectado a sensores da categoria 1 para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases
- IP65 Proteção contra a entrada de corpos sólidos, classificação como hermético ao pó e contra líquidos, classificação de jatos de água

1.3 Notas sobre segurança

Sensores

- (x)II 1 G Ex ia IIC T5 Sensores de categoria 1 localizados em atmosferas explosivas da zona 0 com circuitos intrinsecamente seguros da categoria Ex ia para uso em atmosferas potencialmente explosivas que contenham gases
- IP65 Proteção contra a entrada de corpos sólidos, classificação como hermético ao pó e contra líquidos, classificação de jatos de água

Montagem/Montagem posterior

2.1 Diretrizes de aplicação

Requisitos básicos

- Determine o material e as dimensões dos tubos.
- Evite tubos verticais que fluem no sentido descendente.
- Evite a instalação de sensores na parte superior e na parte inferior dos tubos horizontais, se possível.
- Selecione uma localização em que o tubo apresente o maior percurso a direito.
- Identifique a configuração a montante da tubulação (cotovelo, redutor, etc.).
- A superfície do tubo deve ser suave e, se necessário, estar isenta de tinta.
- Evite componentes redutores de pressão a montante.
- Evite montar os tubos em cima ou perto de costuras de solda.
- O tubo tem de estar cheio para funcionar devidamente.

2.2 Montar o transmissor



Aviso

Tensões perigosas

Perigo de morte ou danos pessoais graves.

Desligue a fonte de alimentação da tensão antes de trabalhar neste produto.

Montagem na parede


O transmissor pode ser montado em qualquer superfície da parede incluindo madeira, metal ou concreto. Use os parafusos apropriados que forem necessários para seu aplicativo de montagem e respeite as normas locais. (Veja a figura embaixo para as localizações dos suportes de montagem.)

Montagem de tubos

Para a instalação em tubos de montagem de 2 polegadas (6 cm) use o Kit para Montagem de Tubos CQO:1012NMB-1 (opcional - veja o catálogo). Consulte a figura abaixo.

Indicação

O kit para montagem de tubos CQO:1012NMB-1 não está disponível para gabinetes IP66 NEMA 7.



- ① Tubo de 2 pol. (6 cm)
- Portas para introdução de cabos
- 2 Transmissor
- Flange de montagem (usar também para a montagem em paredes)
- ③ Placa de montagem
- 6 Montagem de pino em U para tubo de montagem standard de 2 pol. (6 cm)

Esquema 2-1 Montagem de tubos e localizações de montagem para transmissores

Indicação

Use condutores ou uniões roscadas em todos os cabos.

Atenção

Falhas na vedação à prova de intempéries

A instalação incorreta de vedações à prova de intempéries pode resultar no incumprimento das normas IP65 e em danos no meio operacional.

Instale as vedações à prova de intempéries em todos os orifícios não usados, utilizando uma conduta de cabos adequada e feche os orifícios adicionais de acordo com as normas IP65.

2.2 Montar o transmissor

Conectar

3.1 Notas de segurança para conexão

Utilizar em locais de perigo



Perigo

Perigo de explosão

Se não forem tomadas as devidas precauções para a instalação em locais (classificados como) de perigo, isto resultará em morte, ferimentos corporais graves e/ou danos materiais ou do meio operacional.

Restrinja a utilização e a reparação a pessoal qualificado. O trabalho nas conexões elétricas só pode ser executado por pessoal qualificado.

Antes de abrir a caixa de ligação, verifique se:

- Não há perigo de explosão
- As regras locais de segurança e as exigências da política em vigor foram cumpridas
- Todos os cabos de conexão estão livres de potencial

3.1 Notas de segurança para conexão



Perigo

Perigo de explosão

Tipo de proteção "Caixa à prova de chamas"

Abra apenas dispositivos com o tipo de proteção "Caixa à prova de chamas" (p.ex. FUT1010 NEMA 7) em áreas de risco com o dispositivo desligado da corrente, caso contrário há o risco de explosão.



Perigo

Perigo de explosão

Áreas de risco

Caso esteja usando transmissores enquanto meio operacional de categoria 1/2, observe os certificados de exame de tipo ou as certificações do teste aplicáveis em seu país, caso contrário há risco de explosão.



Perigo

Perigo de explosão

Circuitos com segurança intrínseca

Se for usada uma unidade de alimentação que não esteja em conformidade, o tipo de proteção "failsafe" deixará de ser eficaz e o certificado de aprovação será inválido, caso contrário há risco de explosão.

Com circuitos intrinsecamente seguros, use somente medidores certificados apropriados para o transmissor.



Perigo

Perigo de explosão

Colocação de cabos

O cabo para utilização na zona 1 e 2 tem de satisfazer os requisitos de possuir uma tensão suportável < AC 500 V aplicada entre o condutor/aterramento, condutor/blindagem e blindagem/aterramento, caso contrário há risco de explosão.

Conecte os dispositivos que são operados em áreas explosivas segundo as estipulações aplicáveis no país da operação, p. ex. para Ex "d" e "nA", têm de ser colocados cabos permanentes.



Perigo

Perigo de explosão

Dispositivos com a aprovação comum "Intrinsecamente seguros" e "À prova de chamas"

O seguinte se aplica a dispositivos com a aprovação comum "Intrinsecamente seguros" e "À prova de chamas" (Ex ia + Ex d): Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que o tipo de proteção que não é adequado é apagado permanentemente da placa de identificação a fim de evitar uma utilização incorreta, caso contrário há risco de explosão.

Se for usada uma alimentação não conforme, o tipo de proteção "failsafe" deixará de ser eficaz.



Aviso

Risco de tensão elétrica

Conexões incorretas do dispositivo podem resultar em morte ou danos pessoais graves e/ou danos materiais e no meio operacional.

Coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de o mesmo ter sido devidamente ligado e, se necessário, fechado.

3.2 Fiação do transmissor

Conexão da potência



Perigo

Perigo de choque elétrico

O contato com fiação exposta resultará em incêndio, choque elétrico ou danos pessoais graves.

Desligue a alimentação principal antes de instalar as conexões AC no transmissor.


Indicação

Se o transmissor ainda não estiver montado e a cablagem ainda não tiver sido executada, execute a tarefa de Montar o transmissor antes de conectar a potência.

- 1. Abra a tampa superior do transmissor, soltando o respetivo elemento de fixação (para IP66 NEMA 7, retire os parafusos).
- 2. Desenrosque os dois conectores da tampa de acesso à fonte de alimentação e retire a tampa de acesso.

3.2 Fiação do transmissor

3. Localize o conector da fonte de alimentação J10. Usando uma chave de fendas simples, retire o plugue do conector J10. Reserve de parte.



- Fonte de alimentação
- 2 Tampa de acesso fonte de alimentação
- (3) Fusível F1
- 4 Input Power Conn. J10
- 5 Parafusos para montagem do conector encaixável

6 Entrada do cabo

- 7 Comprimento da faixa de 8 mm (0,31 pol.)
- 8 Parafusos de aperto dos cabos

Esquema 3-1 Fiação do conector de rede de entrada (J10)

- 4. Puxe o comprimento desejado dos cabos de alimentação de entrada através de uma passagem de cabos e para dentro da carcaça do transmissor antes de proceder à fiação do conector encaixável.
- 5. Ligue o conector de alimentação de entrada para alimentação AC ou DC em função da fonte de alimentação fornecida.

Indicação


Prepare os cabos e certifique-se de que o comprimento dos cabos não é assim tão excessivo que impeça a correta substituição da tampa de acesso.

6. Insira os cabos nos respectivos orifícios de entrada e fixe, apertando os parafusos de aperto dos cabos (ver a figura em cima).

Indicação

Os cabos de conexão da fonte de alimentação devem ser cabos AWG 12 - 18 de fios múltiplos, sem isolamento, ou condutores unifilares.

- 7. Conecte o conector de rede de entrada no conector encaixável J10 e fixe, usando dois parafusos de montagem prisioneiros do conector encaixável.
- 8. Substitua a tampa de acesso. Certifique-se de que o interruptor de ativação do teclado se encontra na posição "Ativar" (ver embaixo).



- 1 Interruptor de ativação do teclado
- 9. Se pretender instalar uma placa do sensor de temperatura, vá a Conectar o sensor de temperatura ao transmissor (Página 25). Caso contrário, salte para o passo 10.



Cuidado

Danos na fonte de alimentação

Conexões de energia incorretas danificam a fonte de alimentação e podem resultar em ferimentos graves.

Certifique-se de que todas as conexões AC ou DC da fonte de alimentação estão devidamente ligadas à fonte de energia adequada (100-250 VAC @ 50/60 Hz ou 9-36 VDC).



Aviso

Perigo de choque elétrico

Determinadas partes que se encontram no interior do dispositivo transportam uma tensão elevada perigosa e podem resultar em choque elétrico ou danos pessoais graves.


O transmissor tem de estar aterrado e a tampa superior fechada antes de ligar o dispositivo à corrente.

3.2 Fiação do transmissor

- 10.Ligue os cabos de energia à fonte de alimentação apropriada (90-240 VAC @ 50/60 Hz ou 9-36 VDC). Feche a tampa superior.
- 11.Ligue à alimentação.
- 12. Dentro de 10 segundos após a ligação, a indicação principal do transmissor fica ativa e surge um gráfico típico da Siemens. A tela também identifica a versão do software da unidade, tal como apresentado embaixo.



- 1 Versão de software (xx.xx.xx)
- 13. Prima a tecla <MENU> e o Menu Principal aparece. (a versão 3 dos sistemas oper. não contém a seleção de idiomas.)



3.2.1 Conectar o sensor de temperatura ao transmissor

Conectar o sensor de temperatura ao módulo de entrada analógico




Perigo

Tensão perigosa

O contato com fiação exposta resultará em incêndio, choque elétrico ou danos pessoais graves.

Desligue o transmissor e os instrumentos (OFF) ao inserir ou remover o Módulo de Entrada Analógico ou quando efetuar as conexões para TB1, TB2, TB3 e TB4.


- 1. Desligue da tensão a alimentação que é fornecida da unidade ao transmissor.
- 2. Abra a tampa superior do transmissor, soltando o respetivo elemento de fixação.
- 3. Solte o parafuso manual prisioneiro que fixa a tampa de acesso e retire a tampa.
- 4. Usando uma chave de fendas simples, remova quatro parafusos prisioneiros que fixam a placa periférica. Retire a placa e coloque-a de lado.



Esquema 3-2 Acesso ao módulo de entrada analógico

1	Parafuso da tampa de acesso	4	Elemento de fixação
2	Fluxômetro	(5)	Acesso ao módulo de entrada analógico
3	Interruptor de alimentação		

3.2 Fiação do transmissor



Esquema 3-3 Entradas do sensor de temperatura monocanal

1	Preto	6	Terminais curtos 1 e 4 (para FUE1010 - TB2 é usado para outro sensor de temperatura.)
2	Laranja	7	Aterre os terminais 2 e 3 ao terminal 5
3	Castanho	8	Para o sensor
4	Vermelho	9	Cabo da série 7ME39600CR (992EC)
(5)	Azul		

Indicação

Códigos de cor alternada para determinados cabos 1012EC:

Branco = Laranja

Verde = Castanho

Conectar a placa do sensor de temperatura

- 1. Com uma chave de fendas simples, solte os parafusos dos blocos terminais TB1 e TB2.
- Conecte o cabo de temperatura para líquidos RTD 992EC tal como é indicado na tabela embaixo:

Cabo de série 992EC	Terminal TB1
Cabo #1 (preto)	Para TB11
Cabo #2 (laranja)	Para TB12
Cabo #3 (castanho)	Para TB13
Cabo #4 (vermelho)	Para TB14
Cabo #5 GND/SHLD (azul)	*Para TB15

Indicação

*Para tubos com proteção catódica, não prenda o cabo #5 azul à extremidade RTD do cabo.

- 3. Para utilização do canal simples, conecte o TB2 tal como é indicado na figura embaixo.
- 4. Para utilização do canal duplo, ligue o sensor de temperatura de canal 2 ao TB2.
- 5. Substitua a placa periférica e fixe-a com quatro parafusos prisioneiros, prestando atenção especial ao alinhamento dos pinos.

3.3 Navegar o menu

6. Substitua a tampa de acesso e aperte com o dedo o parafuso manual prisioneiro.

Indicação

TB3 e TB4 são também entradas analógicas ativas. Veja a tabela de cabeamento embaixo.

Pin o	Função TB3	Função TB4	Utilização	Descrição	Comporta mento	Carga	Fiação
1	AUX. 1 IN	AUX. 3 IN	lin1 Entrada	Entrada de	4 até 20mA	200Ω	305 metros
2	AUX. 1 COM	AUX. 3 COM	lin1 Comum	corrente analógica			(1000 pés) máx. sem
3	AUX. 2 IN	AUX. 4 IN	lin2 Entrada	referenciad a para			aprovação de fábrica
4	AUX. 2 COM	AUX. 4 COM	lin2 Comum	aterramento do medidor.			1 33 133 100

Indicação

Se a entrada analógica for usada para a temperatura, isso terá prioridade sobre a medição RTD tipo clamp-on.



Aviso

Perigo de choque elétrico

Determinadas partes que se encontram no interior do dispositivo transportam uma tensão elevada perigosa e podem resultar em choque elétrico ou danos pessoais graves.

O transmissor tem de estar aterrado e a tampa superior fechada antes de ligar o dispositivo à corrente.

Atenção

Danos na fonte de alimentação

Conexões de energia incorretas danificam a fonte de alimentação.

Certifique-se de que todas as conexões AC ou DC da fonte de alimentação estão devidamente ligadas à fonte de energia adequada (100-250 VAC @ 50/60 Hz ou 9-36 VDC).

 Ligue os cabos de energia à fonte de alimentação apropriada (90-240 VAC @ 50-60 Hz ou 9-36 VDC). Feche a tampa superior do transmissor.

3.3 Navegar o menu

Navegação do menu de instalação


O gráfico do menu de instalação é uma estrutura de níveis múltiplos dividida em três colunas da esquerda para a direita

Nível A - enumera as principais categorias de menu.

Nível B - enumera as células de menu associadas ao nível A. Você pode inserir os dados nas células do menu de nível B que são parâmetros de visualização em uma coluna do lado direito da tela.

Nível C -	enumera d	os dados	do nível B
-----------	-----------	----------	------------

Nível A	Nível B	Nível C		
	Reativar configuração do local	Bomba 1		
		Bomba 2		
	Ativação do canal			
	Criar/nomear local			
	Segurança do local			
	Eliminar configuração do local			
	Salvar/renomear local			



Esquema 3-4 Teclado


Indicação

Use a tecla <Seta para a esquerda> para regressar aos menus anteriores.

3.3 Navegar o menu

Tabelas 3-1 Gráfico de funções do teclado

Teclas	Descrição
MENU	Prima para ativar o menu de instalação.
ENTER	Armazenar dados numéricos, selecionar a partir de listas de opção, etc.
Setas para a esquerda/direita	Teclas de navegação do menu que deslocam o cursor.
Seta para cima / para baixo	O mesmo que as setas <esquerda> e <direita>. Percorre as listas de opção e a tela da indicação gráfica.</direita></esquerda>
CLR	Apaga dados ou seleciona opções de listas.
Números 0 - 9	Use para inserir dados numéricos.
Casa decimal	Use para casas decimais em dados numéricos.
Operadores matemáticos	Operações matemáticas de 4 funções em células de entrada numéricas.
Teclas "F" 1, 2 e 3	Usadas para iniciar/parar/resetar o totalizador.
F4	Cuidado: usado durante a ligação para o reset do sistema.
CTRL e ALT	Usadas como teclas de deslocamento para funções de teclas alternativas.
DATALOG	Aciona um relatório imediato do registrador de dados.
Mais e menos [+ / -]	Altera o sinal dos dados numéricos.



Esquema 3-5 Tela típica do menu de instalação

3.4 Programar o transmissor

Selecionar o idioma e as unidades

Indicação

Antes de criar um local, selecione um idioma e, de seguida, Inglês ou unidades métricas do menu [Funções do medidor].

Indicação

Para selecionar Inglês ou unidades métricas: No menu [Tipo de medidor], vá até ao menu [Funções do medidor]. Prima <Seta para a direita> e selecione [Unidades preferidas]. Prima <ENTER> para selecionar. Prima <Seta para a esquerda> e <Seta para cima> para regressar ao menu principal.


Selecionar um tipo de medidor

- 1. Prima a tecla <MENU> e selecione o tipo de medidor.
- 2. Prima a <Seta para a direita> e role até [Fluxo Canal 2]

Indicação

Selecione [Fluxo Canal 2] para efetuar a medição de dois tubos diferentes e [Fluxo de trajeto duplo] se os sensores estiverem montados no mesmo tudo.

3. Prima <ENTER> para selecionar. Prima <Seta para a direita> para selecionar uma função diferente do medidor, se assim o desejar, prima <ENTER>.



- ① Selecione para somar ou subtrair o fluxo de dois tubos diferentes.
- ② Selecione para medir dois tubos diferentes. (Não está disponível para todos os modelos.)
- 3 Selecione se dois sensores estiverem montados no mesmo tubo.

3.4 Programar o transmissor


Criar um local

1. No menu [Configuração do canal] prima a <Seta para a direita>.

Indicação

Antes de prosseguir, certifique-se de que selecionou as Inglês ou unidades métricas.

- 2. Prima a <Seta para baixo> para selecionar [Criar/nomear local] e introduza um nome do
- 3. Prima <Seta para a direita> para criar um nome do local (p. ex., ABC).



① Insira o nome pretendido (8 caracteres no máx.)

Indicação

Para selecionar letras: Prima <Seta para a direita> para percorrer as letras e, de seguida, prima <Setas para cima/para baixo> para selecionar as letras. Prima <ENTER> quando tiver terminado.


4. Prima <Seta para a esquerda> e regresse ao menu [Configuração do canal].

Indicação

Uma vez concluídos os procedimentos de configuração do local que se seguem, o local recentemente criado tem de ser novamente guardado para conservar os novos dados do local. Consulte o procedimento Salvar/renomear local descrito em baixo.

Selecionar a classe do tubo

- Prima a <Seta para a direita> para selecionar [Escolher classe do tubo]. Volte a premir a <Seta para a direita> e percorra até encontrar a classe do tubo pretendida.
- 2. Prima <ENTER> para selecionar.



3. O tamanho pré-programado do tubo e os parâmetros relevantes do tubo vão surgir nas células do menu. Prima a <Seta para a direita> e percorra até encontrar a classe do tubo pretendida. Prima <ENTER>. Introduza as dimensões manualmente se as dimensões pré-programadas não coincidirem com a aplicação.

Indicação


Os tamanhos DN listados na lista das opções de menu [Selecionar o tamanho do tubo] são referenciada na tabela DIN 2448. Depois de selecionar um tamanho do tubo, verifique o diâmetro externo do tubo e a espessura da parede para obter dimensões corretas.

4. Prima <Seta para a esquerda> e regresse ao menu principal.

Selecionar a classe do líquido

- 1. Prima a <Seta para baixo> e vá até [Dados do aplicativo].
- 2. Prima a <Seta para a direita> para selecionar [Classe do líquido].
- 3. Volte a premir a <Seta para a direita> e percorra até encontrar o líquido pretendido.
- 4. Prima <ENTER> para guardar a seleção.


3.4 Programar o transmissor



 Selecione a partir da lista.

Selecionar a configuração do tubo

- 1. Role para baixo para [Config. tubo] e prima a <Seta para a direita>.
- 2. Selecione uma configuração que aproxime as condições a montante de sua localização de montagem do sensor. (Consulte as definições embaixo.)
- 3. Prima <ENTER> para guardar a seleção.




- ① Use esta célula de menu para introduzir o número de diâmetros do tubo entre a configuração a montante e a instalação do sensor.
- ② Use esta célula do menu para selecionar a configuração do tubo que represente com mais exatidão a condição do tubo a montante.
- 4. Prima <Seta para a esquerda> e regresse ao menu principal.

Tabelas 3-2 Definições da lista de opções de configuração do tubo

Opções	Definições
Totalmente desenvolvido	Fluxo totalmente desenvolvido, tal como seria de esperar para percursos do tubo muito longos e a direito ou para instalação a jusante da condição do fluxo.
1 cotovelo	Cotovelo simples a 90 graus a montante da instalação do sensor.
Cotovelo duplo+	Cotovelos duplos inseridos fora de plano a montante da instalação do sensor.
Cotovelo duplo-	Cotovelos duplos inseridos dentro do plano a montante da instalação do sensor.
Válvula	Não disponível de momento.
Expansor	Expansão do tubo a montante da instalação do sensor.
Redutor	Redução do tubo a montante da instalação do sensor.
Entrada normalizada	Não disponível de momento.
Admissão do coletor	Coletor do tubo a montante da instalação do sensor.
Intrusões	Não disponível de momento.


Etiquetas de identificação típicas do sensor



- 1 Número universal do modelo do sensor
- 2 Tamanho do sensor

Esquema 3-6 Etiqueta de identificação universal do sensor

3.4 Programar o transmissor



- ① Número do modelo do sensor de precisão elevada
- ② Tamanho do sensor

Esquema 3-7 Etiqueta de identificação do sensor de precisão elevada

Seleção do sensor

O procedimento que se segue é um procedimento típico de seleção do sensor.


- 1. Prima <Seta para a esquerda> para regressar ao menu principal. Em [Tipo de medidor], prima a <Seta para a direita> seguida de <ENTER>.
- 2. Surge o menu [Configuração do canal].
- 3. Prima a <Seta para baixo> para selecionar [Instalar o sensor].
- 4. Prima a <Seta para a direita> para selecionar [Modelo do sensor]. Prima <Seta para a direita> e percorra para selecionar o número do modelo do sensor na etiqueta de identificação do sensor.

- 5. As listas de menu suspensas das seguintes seleções do sensor:
 - 1011 Universal
 - 1011HP-T1 Para usar entre -40 e 120°C, recomendadas para Ø temperatura <40°C; standard.
 - 1011HP-T2 Para usar entre -40 e 120°C, recomendadas para Ø temperatura >40°C
 <80°C; designada como temperatura elevada.
 - 1011HP-T3 Para usar entre -40 e 120°C, recomendadas para Ø temperatura >80°C
 <120°C; pedido especial.
 - 991 Universal

Indicação

O medidor irá recomendar automaticamente um sensor em função dos dados do aplicativo que foram introduzidos.

6. Para este exemplo, selecione o modelo do sensor que é indicado na etiqueta de identificação do sensor e prima, de seguida, <ENTER>.




- Selecione com base no tipo.
- Selecione com base no tamanho
- 3 Depois de montar o sensor, selecione "Instalar".
- Para selecionar o tamanho do sensor, prima <Seta para a direita>. Role para selecionar o tamanho do sensor que coincida com o tamanho indicado na etiqueta de identificação do sensor. Prima <ENTER>.
- 8. No menu [Modo de montagem do sensor] prima a <Seta para a direita>. Role para selecionar a montagem [refletora] ou [direta] e, de seguida, prima <ENTER>.
- 9. IMPORTANTE: Registre o método e o índice numérico de espaçamento. Esta informação será usada para montar os sensores.
- 10.Os sensores já podem ser montados. Consulte os procedimentos de montagem e selecione o modo de montagem pretendido.
- 11. Após a montagem dos sensores role para [Instalação completa] e selecione [Instalar].

3.5 Instalação do sensor

Procedimento para salvar/renomear local

Sempre que novas configurações do local forem adicionadas a um local existente, esse local tem de ser novamente guardado para conservar as novas alterações efetuadas.

- 1. Para salvar todos os dados programados para o local, prima <Seta para a esquerda> e role de seguida para [Configuração do canal].
- 2. Volte a premir a <Seta para a direita> e role até [Salvar/renomear local].



- ① O nome do local guardado surge agora na tela do menu.
- 3. Prima <Seta para a direita> e de seguida <ENTER> para guardar todos os dados programados para o local.
- 4. Para regressar ao nível superior do menu, continue a premir a tecla <Seta para a esquerda>.

3.5 Instalação do sensor

3.5.1 Indicações gerais

Modos de montagem direta e refletora

Os modos de montagem refletora e direta são suportados em sensores tipo clamp-on. O transmissor recomenda um modo de montagem depois de analisar as entradas de dados de seu tubo e do líquido. Este Guia Rápido ilustra uma configuração de sensor típica usando o modo refletor.

Indicação

Para a montagem direta consulte o manual de instruções de operação.

Material de montagem

Para montar os sensores, são necessários os seguintes itens (a maior parte é fornecida):

- Chave de fendas simples
- Estruturas de montagem ou calhas de montagem
- Fita, giz e uma régua ou fita métrica
- Correias de montagem
- Barra espaçadora
- Guia de montagem (para a montagem direta)
- Composto de acoplamento ultrassônico
- Sensores (conjunto combinado)


3.5.2 Montagem refletora

Montagem refletora - Instalação do sensor usando estruturas de montagem e barra espaçadora

- 1. Depois de receber o índice de espaçamento do menu de instalação, prepare a área de superfície do tubo onde os sensores serão montados.
- 2. Desengordure a superfície e remova quaisquer sinais de abrasão, corrosão, ferrugem, tinta solta, etc.

Antes de começar, consulte o exemplo do diagrama de instalação para a montagem refletora indicado embaixo.

3.5 Instalação do sensor



- Opcional: em tubos mais compridos, é possível interligar correias de comprimentos variados por forma a cercar o tubo

Plataforma da barra espaçadora e

- Correia de montagem posicionada em torno da estrutura de montagem
- Barra espaçadora (vista frontal)

parafuso de aperto

- 3 Sensor no tubo, na posição das 9 horas
- Pino de metal
- 4 Estrutura de montagem
- 8 Parafuso de ajuste da correia de montagem

Esquema 3-8 Montagem refletora com estruturas de montagem e barra espaçadora

Indicação

Ltn mínimo de 18 mm (0,75 pol.).

Ltn Célula do menu

Esta vista única da célula do menu mostra a distância em polegadas ou milímetros entre as faces frontais dos sensores ao longo do eixo do tubo. Se está montando os sensores sem uma calha ou barra espaçadora, terá de dispô-los com o espaçamento correspondente de acordo com este valor. Note que Ltn pode ser um número negativo para a montagem direta em tubos muito pequenos onde se verifique uma sobreposição do espaçamento do sensor.


Preparar o tubo

- 1. Em uma superfície plana, encaixe a barra espaçadora a uma estrutura de montagem de forma a que o orifício de referência na barra espaçadora fique exatamente por cima do pino de metal na plataforma da armação. Aperte o parafuso de aperto.
- 2. Deslize a segunda estrutura de montagem sobre a outra extremidade da barra espaçadora e alinhe o orifício do índice numérico com o pino de metal na plataforma. De seguida, aperte o parafuso de aperto. Certifique-se de que os lados angulados de ambas as armações estão virados para lados opostos.

- 3. Enrole uma correia de montagem em torno do tubo. Certifique-se de que posiciona a correia de forma a facilitar o acesso ao respectivo parafuso de ajuste.
- 4. Na localização de montagem, coloque o conjunto da estrutura de montagem/barra espaçadora no tubo, de maneira a assentar na parte superior do tubo.
- 5. Encaixe a extremidade final da correia de montagem com o parafuso de ajuste da correia de montagem.
- 6. Deslize a correia por baixo da braçadeira de mola de uma das estruturas de montagem.
- 7. Aperte o parafuso da correia de montagem o suficiente para não ficar frouxo, mas sem apertar demasiado para evitar a rotação do conjunto. *Repita o procedimento para a outra estrutura de montagem*.
- 8. Rode o conjunto no tubo para a localização final condicionada, garantindo que fica direito ao longo do eixo do tubo. (Consulte o diagrama de orientação do sensor)
- 9. Aperte as correias de montagem para acomodar o conjunto firmemente no tubo. Não aperte demasiado.

Instalar o sensor

1. Escolha um sensor e aplique um talão longitudinalmente contínuo de 3 mm (1/8 pol.) do composto de acoplamento ao longo do centro da superfície emissora do sensor.




- Conector encaixável F
- ② Canto angulado
- 3 Sensor

Esquema 3-9 Sensor

- (4) Face frontal
- Superfície emissora
- 6 Composto de acoplamento

3.5 Instalação do sensor



- 1 Vista frontal
- ② Braçadeira de mola (não disponível em alguns modelos)
- ③ Parafuso de aperto do sensor
- ④ Barra espaçadora
- 5 7ME39600M Estrutura de montagem

- 6 Tubo
- Correia de montagem, nota: é mostrada uma 2ª correia de montagem opcional. Tubos maiores com mais de 76 cm (30 pol.) podem necessitar de um suporte adicional.
- Plataforma da barra espaçadora e parafuso de aperto
- Orifício de referência da barra espaçadora
- Orientação para sensor de feixe único na posição das 9 horas
- Orientação para sensor de feixe duplo nas posições das 10 e 2 horas

Esquema 3-10 Instalação do sensor

- 2. Em primeiro lugar, deslize o sensor para a extremidade traseira de uma estrutura de montagem, alinhando o canto angulado do sensor com o canto angulado da estrutura de montagem. Evite que o sensor entre em contato com o tubo até se encostar ao batente da estrutura de montagem. Empurre o sensor para baixo, para que emparelhe com o tubo.
- 3. Aperte os parafusos de aperto do sensor por forma a fixar o sensor no lugar. *Repita o procedimento para o outro sensor.*
- 4. Para instalar um sensor de temperatura, avance para Montar o sensor de temperatura (Página 43). Caso contrário, passe para Fiação do sensor.


3.5.3 Montar os sensores de temperatura

A temperatura é usada para normalizar a velocidade sônica dos líquidos, por forma a efetuar uma determinação correta das interfaces e da densidade. Os sensores de temperatura estão disponíveis num modelo tipo clamp-on ou de inserção (cápsula termométrica). Consulte a tabela embaixo. Ambos os estilos incorporam RTDs de platina de 1000 ohm para uma precisão elevada.

Tabelas 3-3 Sensores de temperatura

Descrição	Número de peça
RTD tipo clamp-on standard	7ME39501TA00
RTD tipo clamp-on submersível (não para FUP1010 ou FUE1010	7ME39501TB00
Par de RTD tipo clamp-on standard para sistema energético FUE1010	7ME39501TA10
RTD em modelo de inserção (tamanho 1): 140 mm (5,5 pol.)	7ME39501TJ00
RTD em modelo de inserção (tamanho 2): 216 mm (8,5 pol.)	7ME39501TJ01
RTD em modelo de inserção (tamanho 3): 292 mm (11,5 pol.)	7ME39501TJ02
RTD em modelo de inserção (tamanho 4): 368 mm (14,5 pol.)	7ME39501TJ03
Par RTD em modelo de inserção (tamanho 1) para FUE1010, 140 mm (5,5 pol.)	7ME39501TJ10
Par RTD em modelo de inserção (tamanho 2) para FUE1010, 216 mm (8,5 pol.)	7ME39501TJ11
Par RTD em modelo de inserção (tamanho 3) para FUE1010, 292 mm (11,5 pol.)	7ME39501TJ12
Par RTD em modelo de inserção (tamanho 4) para FUE1010, 368 mm (14,5 pol.)	7ME39501TJ13

3.5 Instalação do sensor



- 1 Cabo da série 7ME39600CR 992EC
- 2 Sensor de temperatura tipo clamp-on (par combinado necessário para FUE1010)
- Gel de acoplamento térmico


4

(5) Conjunto de montagem

Sensor de temperatura tipo clamp-on Esquema 3-11

Sensores tipo clamp-on

Os sensores tipo clamp-on estão montados na superfície do tubo monitorado, usando conjuntos de montagem de série. Aplique uma quantidade generosa do gel de acoplamento térmico fornecido na ponta do sensor e encaixe o sensor firmemente à superfície limpa do tubo com o conjunto de montagem adequado. As medições da temperatura anômalas que resultem das variações nas condições ambientais podem ser minimizadas, isolando o tubo e o sensor após a instalação.



- ① Conjunto da cabeça do conector encaixável do sensor de temperatura
- 2 Cabo da série 7ME39600CR 992EC
- 3 Conector roscado do tubo
- 4 Cápsula termométrica

- ⑤ Gel de acoplamento térmico
- 6 Elemento sensor de mola
- Parede do tubo

Esquema 3-12 Sensor de temperatura de inserção

Os sensores de inserção destinam-se a ser usados em tubos equipados com cápsulas termométricas. Trata-se de sensores de mola, com 1/4" de diâmetro, com cabeças conectoras integradas de 1/2" NPT, disponíveis em variados comprimentos para acomodar uma série de tamanhos de tubos.

Avance para Colocação em funcionamento.


3.6 Fiação do sensor

Conectar os sensores ao transmissor

- 1. Abra a tampa superior do transmissor. Usando uma chave de fendas simples, retire o suporte para alívio de tensão do cabo (veja figura embaixo).
- Observando a orientação a montante e a jusante, prenda os cabos UP (montante) e DN (jusante) aos sensores e fixe-os bem. Prenda as outras extremidades aos terminais UP e DN do fluxômetro (ver figura embaixo).

3.6 Fiação do sensor

- 3. Substitua o suporte para alívio de tensão do cabo. Feche a tampa superior.
- 4. Avance para Colocação em funcionamento.



Esquema 3-13 Conexões do cabo do sensor

Colocação em funcionamento


4

4.1 Colocação em funcionamento


Indicação

Consulte [Programar o transmissor], se necessário.

- 1. Role para baixo para [Instalar sensor] e prima <Seta para a direita>.
- Role para baixo para [Instalação completa]. Prima a <Seta para a direita> e selecione [Instalar]. Prima <ENTER>. O fluxômetro percorre seus comandos.



Esquema 4-1 Configuração final




Esquema 4-2 Fluxo de medição


- 3. Observe a janela Vs Medido e verifique se medição correta da velocidade do som (se conhecida) está correta.
- 4. Prima a <Seta para baixo> para aceitar o valor relativo à velocidade do som.

4.1 Colocação em funcionamento

5. Prima a tecla <MENU>.



- 6. Prima <Seta para a direita> e de seguida <ENTER> para guardar os dados do local.
- 7. O fluxômetro já está pronto para registrar o fluxo.



Ver também

Consulte Tabelas de conexão periférica para o circuito de entrada/saída e a seção manual de dados temporais para os procedimentos de determinação do período abrangido pelos dados.

Resolução de problemas

5.1 Resolução de problemas

De seguida, se apresenta uma lista de dicas e mensagens relativas à resolução de problemas que poderá encontrar. Inclui explicações e, em alguns casos, uma ação recomendada. Se não for possível solucionar um determinado problema, contate seu escritório local da Siemens ou o representante regional de fluxômetros ultrassônicos a fim de obter aconselhamento técnico em: http://www.automation.siemens.com/partner (http://www.automation.siemens.com/partner).

Tabelas 5- 1 Dicas de resolução de problemas

Erro ou mensagem	Causa provável	Solução
Memory Full! (Memória cheia!)	Resposta a uma tentativa de salvar dados do local com a memória cheia.	Elimine um local obsoleto ou apague a memória do registrador de dados para criar espaço para novos dados.
Memory Corrupted! (Memória corrompida!)	Ocorreu um erro de leitura da memória ao aceder aos dados ativos do local.	Consulte o procedimento de reset F4 no manual de instruções de operação.
Chan Not Setup (Configuração do canal não ativo)	Resposta a uma tentativa de chamar uma operação que requer a ativação de um canal.	Ative o canal [Configuração do canal - Ativar canal - Sim]. Note que um canal não pode ser ativado até se completar uma operação de "Instalação".
CIr Active Memory? (Apagar memória ativa?)	Resposta quando se mantém a tecla F4 premida durante a partida.	Use a função da tecla F4 para restaurar a operação se um evento grave (p.ex., uma falha de corrente violenta) interromper a operação do sistema.
Clr Saved Data? (Apagar dados guardados?)	[Clr Saved Data?] só aparece se se premir a <seta baixo="" para=""> em resposta a [Clr Active Memory?].</seta>	Responder Sim a [Clr Saved Data?] irá apagar TODOS os dados guardados. Para chamar no modo serial RS-232, digite @@@ e prima a tecla <enter>.</enter>
<eot></eot>	Resposta a um pedido para enviar dados do registrador de dados para a impressora ou a tecla dos gráficos quando não existem dados do registrador de dados ou no final de um arquivo transmitido.	Configure o registrador de dados.
No Sites - Press <enter> (Sem local - Prima Enter)</enter>	Resposta ao tentar recuperar/eliminar uma configuração de local sem locais armazenados.	Crie um local.
Security (Segurança)	Resposta após a alteração de dados previamente inseridos quando o interruptor de segurança está na posição [Desativar] ou após introdução do código de segurança.	 Alterar a posição do interruptor para [Ativar]. Insira um código de segurança previamente definido.
RTC Error (Erro RTC)	Problema ao nível dos componentes.	O medidor requer assistência técnica. Solicite RMA.

5.1 Resolução de problemas

Erro ou mensagem	Causa provável	Solução
F Fault Alarm (Alarme de falha)	 Perda de força do sinal (ALC) Alteração da localização do sinal Rx (projeção do feixe) 	 Volte a aplicar gel de acoplamento novo nos sensores. Instale os sensores no modo de montagem direta Nota: Se o problema persistir, contate a assistência técnica.
Índice de re- espaçamento	A velocidade sônica do líquido medido (Vs) é superior a +/- 25% da faixa média da Vs.	 Garanta que as dimensões do tubo e/ou as entradas dos dados dos líquidos estão corretas. Introduza devidamente o tamanho correto do sensor no menu do medidor [Instalar o sensor]. Confirme se o espaçamento do sensor está correto mediante a verificação dos parâmetros de espaçamento do menu [Instalar o sensor].
Configuração inválida (use o modo direto)	Durante a compensação inicial, o sistema detecta um espaçamento inválido do sensor, parâmetros incorretos do líquido ou do tubo ou algum outro fator que impeça o sistema de completar a compensação inicial.	 Tal pode dever-se a um dos seguintes fatores: Uma entrada dos dados fora da gama. Uma condição inválida (p.ex., sobreposição de sensores no modo refletor). Se selecionar o modo direto não resolver o problema, reveja toda a configuração do local, bem como as escolhas de instalação do sensor; particularmente os dados inseridos relativos ao tubo e ao líquido. No modo refletor, o fluxômetro detecta que o sinal da parede do tubo se pode sobrepor ao sinal do líquido. Ao invés disso, use o modo direto. Prima <enter>, <seta cima="" para="">, <seta baixo="" para=""> ou <seta a="" esquerda="" para=""> para abortar a instalação. Continue programando outros dados do local na perspetiva de solucionar a dificuldade posteriormente. Peça ajuda à assistência técnica, se tal for necessário.</seta></seta></seta></enter>

Erro ou mensagem	Causa provável	Solução
Erro ou mensagem Low Signal - Press <enter> (Sinal fraco - Prima Enter)</enter>	Causa provável Durante a compensação inicial, o fluxômetro decide que o nível do sinal de recepção é insuficiente para uma operação adequada.	 Algumas razões para um sinal fraco são: Chamar o sinal [Instalação completa?] em um tubo vazio. Composto de acoplamento insuficiente; não aplicado ou evaporado. Volte a aplicar gel de acoplamento. Um cabo do sensor desconectado ou quebrado. O tubo precisa de ser condicionado à localização de montagem. Faça sair grandes bolhas de ar.
		 Os cabos do sensor estão com defeito ou não estão conectados ao canal correto. A rotina de esvaziamento definida foi efetuada quando o tubo NÃO estava realmente vazio. Se localizar e corrigir imediatamente a falha, prima <enter> para restaurar o procedimento de instalação. Caso contrário, prima a <seta a="" esquerda="" para=""> para abortar a instalação e proceda a uma investigação meticulosa.</seta></enter>
Detection Fault (Falha de detecção)	Se parecer que o fluxômetro não pode completar uma compensação inicial, significa que as condições do tubo e/ou do líquido não permitem um sinal de recepção que cumpra as normas da detecção do fluxo. O sistema não funcionará.	Tente melhorar as condições de operação, reinstalando os sensores com um desvio de espaçamento diferente ou mesmo em uma localização diferente no tubo. Mudar do modo refletor para o modo direto pode resolver o problema. Contudo, a operação poderá não ser possível se houver pouco líquido ou se a condutividade sônica da parede do tubo for reduzida.

Indicação

Se receber uma mensagem de falha de detecção, recomendamos vivamente que contate o Departamento de assistência técnica (http://www.automation.siemens.com/partner).


5.2 Códigos de alarme


Na indicação principal do fluxômetro são exibidos os seguintes códigos de alarme.

Tabelas 5-2 Códigos de alarme e descrições

Códigos de letras	Código de alarme	Descrição	
SPACE	Espaçamento	O espaçamento do sensor poderá precisar de ser ajustado	
EMPTY	Vazio	O tubo está vazio	
HI / LO	Taxa	Fluxo acima da definição Alto ou abaixo da definição Baixo	
FAULT	Falha	Três segundos seguidos sem uma nova atualização de dados	
AER	Arejamento	A percentagem de arejamento atual excede o ponto definido do alarme	
MEMRY	Memória	Última leitura válida para um intervalo selecionado durante a condição de falha	
MAKUP	Compensação	Ocorreu a compensação no processo	
Apared	em os seguintes códig	os de alarme nas mensagens de estado do registrador de dados:	
1	Interface	A Vs do líquido excede o ponto definido do alarme da interface	
Р	Sonda de inspeção de tubos	Foi detectada uma passagem para sonda de inspeção de tubos (opcional)	
Z	ZeroMatic	Ocorreu um sinal ZeroMatic	

As indicações ilustradas embaixo mostram a localização exata dos códigos de alarme na tela. Prima as setas <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO> para alterar as visualizações da tela





① Códigos de alarme

5.2 Códigos de alarme

Anexo

A.1 Fiação e conexões periféricas


Fiação do bloco terminal - Módulo periférico7ME39400AL00 e 7ME39400AL01

(Consulte o desenho do manual 1010N-2-7, folha 2 de 2)

Estes diagramas de conexão se aplicam aos números de peças listados embaixo.

Tabelas A-1 Diagramas de conexão e números de peças


Desenho 1010N-2-7 (folha 2 de 2)			
FUS1010	7ME3530, 7ME3533		
FUE1010	7ME3500		
FUH1010	7ME3600, 7ME3603		



Esquema A-1 Módulo periférico 7ME39400AL00 e 7ME39400AL01

Tabelas A- 2 Circuito de entrada/saída (TB2) - Módulo periférico 7ME39400AL00 e 7ME39400AL01(apenas para 7ME3500 ou 7ME3530)

Pino#	Sinal	Descrição	Definição	Função
1	Vo1+	As variáveis de processo do medidor são	Saída analógica de 0-10 V	Saídas do sistema atribuíveis e escaláveis a parâmetros relacionados com o fluxo.
2	Vo1-	atribuídas a saídas	Ref. aterramento	CGND se refere a terminais de cabos
3	Vo2+	individuais sob o controlo do menu.	Saída analógica de 0-10 V	As saídas de 4-20 mA também fornecem
4	Vo2-		Ref. aterramento	uma indicação da falha quando caem para 2 mA, caso sejam atribuídas a uma
5	CGND		Chassis GND	taxa de fluxo e sob condições de falha.
6	lo1+		Saída 1 de 4-20 mA	
7	lo1-		Retorno isolado	
8	lo2+		Saída 2 de 4-20 mA	
9	lo2-		Retorno isolado	
10	CGND		Chassis GND	
11	PG1	0 -5000 Saída de	Saída de frequência 1	5V TTL
12	PG2	frequência Hz; atribuível.	GND	GND
13	PG3		Saída de frequência 2	5V TTL
14	PG4		GND	GND




- ① 0-10VDC, Carga 10k ohm (mín.)
- 3 Nota: 7ME360x apenas, impulsos do totalizador
 - TB2-11 NEG [-] OC Total (GND TB2-2 ou TB2-4)
 - TB2-12 NEG [-] TTL Total (GND TB2-2 ou TB2-4)
 - TB2-13 POS [+] OC Total (GND TB2-2 ou TB2-4)
 - TB2-14 POS [+] TTL Total (GND TB2-2 ou TB2-4)

2 4-20 mA Carga 1k ohm (máx.)

Tabelas A- 3 Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico 7ME39400AL00 e 7ME39400AL01

Pino#	Sinal	Definição	Descrição	Função Canal simples	Função Canal duplo	Função Trajeto duplo	Função Trajeto duplo Apenas
1	K1 A	Relé 1 Normalmente Aberto	Relé 1	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle
2	K1 B	Relé 1 Normalmente Fechado (7ME39400AL01 apenas)			definidas pelo Canal 1	definidas pelo Canal 3	definidas pelo Canal 3
3	K1 C	Relé 1 Comum					
4	GND	Retorno digital [GND]	GND	GND	GND	GND	GND
5	K2 A	Relé 2 Normalmente Aberto	Relé 2	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle
6	K2 B	Relé 2 Normalmente Fechado (7ME39400AL01 apenas)		definidas pelo Canal 1	definidas pelo Canal 1	definidas pelo Canal 3	definidas pelo Canal 3
7	K2 C	Relé 2 Comum					
8	K3 A	Relé 3 Normalmente Aberto	Relé 3	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle
9	K3 B	Relé 3 Normalmente Fechado (7ME39400AL01		definidas pelo Canal 1	definidas pelo Canal 2	definidas pelo Canal 3	definidas pelo Canal 3
4.0	1/0.0	apenas)	4				
10 11	K3 C GND	Relé 3 Comum Retorno digital [GND]	GND	GND	GND	GND	GND
12	K4 A	Relé 4 Normalmente Aberto		Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle	Funções de alarme ou controle
13	K4 B	Relé 4 Normalmente Fechado (7ME39400AL01 apenas)		definidas pelo Canal 1	definidas pelo Canal 2	definidas pelo Canal 3	definidas pelo Canal 3.
14	K4 C	Relé 4 Comum					



Indicação

Relés ilustrados na posição de potência OFF (desligado), que é idêntica à posição de afirmação do alarme.

*Relé de mercúrio 7ME39400AL00 disponível apenas no estado Normalmente Aberto.


Fiação do bloco terminal - Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e 7ME39400AL04

(Consulte o desenho do manual 1010N-7-7, folha 2 de 2)

Estes diagramas de conexão se aplicam aos números de peças listados embaixo.

Tabelas A-4 Diagramas de conexão e números de peças


Desenho 1010N-7-7 (folha 2 de 2)		
FUS1010	7ME3530, 7ME3533	
FUE1010	7ME3500	
FUH1010	Não usado	



Esquema A-2 Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e 7ME39400AL04

Tabelas A- 5 Circuito de entrada/saída (TB2) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e 7ME39400AL0	Tabelas A- 5	Circuito de entrada/saída	(TB2) - Módulo	periférico expandido	7ME39400AL03 e 7ME39400AL04
---	--------------	---------------------------	----------------	----------------------	-----------------------------


Pino#	Sinal	Definição	Descrição	Função
				Trajeto duplo/quádruplo apenas
14		Aterramento do chassis	Aterramento do chassis	Terminais de cabos blindados
13		Aterramento do chassis	Aterramento do chassis	Terminais de cabos blindados
12	PG4	GND	0-5000 Saída de frequência	GND
11	PG3	TTL	Hz; atribuível	5V TTL
10	PG2	GND		GND
9	PG1	TTL		5V TTL
8	lo2 (-)	Retorno isolado	Variáveis de processo do	Saídas do sistema atribuíveis e
7	lo2 (+)	Saída 2 de 4-20 mA	saídas individuais sob o com o fluxo. As saídas de 4-20 mA tamb fornecem uma indicação da	escaláveis a parâmetros relacionados
6	lo1 (-)	Retorno isolado		
5	lo1 (+)	Saída 1 de 4-20 mA		fornecem uma indicação da falha
4	Vo2-	Ref. aterramento		quando caem para 2 mA, caso sejam
3	Vo2+	Saída de 0-10 V		atribuídas a uma taxa de fluxo e sob
2	Vo1-	Ref. aterramento		condições de falha.
1	Vo1+	Saída de 0-10 V		



- 1 TB2-11 POS [+] OC Total TB2-12 - POS [+] TTL Total
- ② TB2-9 NEG [-] OC Total TB2-10 - NEG [-] TTL Total
- 3 4-20 mA Carga 1k ohm (máx.)
- 4-20 mA Carga 1k ohm (máx.)
- ⑤ 0-10V Carga 10k ohm (mín.)
- 6 0-10V Carga 10k ohm (mín.)

Tabelas A- 6 Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e 7ME39400AL04

Pino#	Sinal	Definição	Descrição	Função Trajeto duplo apenas	Função Trajeto quádruplo apenas
1	K1 A	Relé 1 Normalmente Aberto	Relé 1	Funções de alarme ou	Funções de alarme
2	K1 B	Relé 1 Normalmente Fechado		controle definidas pelo Canal 3	ou controle definidas pelo Canal 5
		(7ME39400AL04 apenas)			
3	K1 C	Relé 1 Comum			
4	GND	Retorno digital (GND)	DGND		
5	K2 A	Relé 2 Normalmente Aberto	Relé 2	Funções de alarme ou	Funções de alarme ou controle
6	K2 B	Relé 2 Normalmente Fechado (7ME39400AL04 apenas)		controle definidas pelo Canal 3	
7	K2 C	Relé 2 Comum			
8	K3 A	Relé 3 Normalmente Aberto	Relé 3	Funções de alarme ou	Funções de alarme
9	K3 B	Relé 3 Normalmente Fechado (7ME39400AL04 apenas)		controle definidas pelo Canal 3	ou controle definidas pelo Canal 5
10	K3 C	Relé 3 Comum			
11	GND	Retorno digital (GND)	DGND		
12	K4 A	Relé 4 Normalmente Aberto	Relé 4	Funções de alarme ou	Funções de alarme
13	K4 B	Relé 4 Normalmente Fechado	controle definidas pelo Canal 3		ou controle definidas pelo Canal 5
		(7ME39400AL04 apenas)			
14	K4 C	Relé 4 Comum			



Indicação

Relés ilustrados na posição de potência OFF (desligado), que é idêntica à posição de afirmação do alarme.


*Relé de mercúrio 7ME39400AL03 disponível apenas no estado Normalmente Aberto.

Tabelas A-7 Circuito de entrada/saída (TB4) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL03 e 7ME39400AL04

Pino #	Sinal	Definição	Descrição	Função de canal simples	Função de canal duplo	Função de trajeto duplo	Função de trajeto duplo apenas	Função de trajeto quádruplo apenas
1	AUX I01+	Alimentação em circuito de controle isolado lo1	Potência externa lo1	Tensão de alimentação máx. admissível de +30V		Não usado		
2	AUX 101-	Saída de 4-20 mA lo1	Sinal Io1	A mesma atribuição de saída como TB2-9				
3	AUX 102+	Alimentação em circuito de controle isolado lo2	Potência externa lo2	Tensão de alimentação máx. admissível de +30V				
4	AUX 102-	Saída de 4-20 mA lo2	Sinal lo2	A mesma atribuição de saída como TB2-11				
5	AUX 103+	Alimentação em circuito de controle isolado lo3	Potência externa lo3	Saídas do sistema atribuíveis e escaláveis a parâmetros relacionados com o fluxo. As saídas de 4-20 mA também		+30V máx.	Igual a TB2-1	
6	AUX 103-	Saída de 4-20 mA lo3	Sinal Io3	fornecem uma indicação da falha quando caem para 2 mA, caso sejam				
7	AUX 104+	Alimentação em circuito de controle isolado lo4	Potência externa lo4				+30V máx.	Igual a TB2-3
8	AUX 104-	Saída de 4-20 mA lo4	Sinal lo4					

Indicação

Os circuitos auxiliares de 4-20 mA são atribuídos e tensionados sob o controle de menu de saídas Vo e PGEN.



Vc: Alimentação em circuito típica de 24 VDC (+15VDC a 30VDC máx.)

R_L: 1000 ohms máx. = resistência do cabo do circuito de controle mais a resistência da carga de entrada do usuário

I: 4-20 mA


Fiação do bloco terminal - Módulo periférico expandido 7ME39400AL04

(Consulte o desenho do manual 1010N-7-7, folha 2 de 2)

Estes diagramas de conexão se aplicam aos números de peças listados embaixo.

Tabelas A-8 Diagramas de conexão e números de peças


Desenho 1010N-7-7 (folha 2 de 2)			
FUH1010 7ME3600, 7ME3603			
FUS1010	Não usado		
FUE1010	Não usado		



Esquema A-3 Módulo periférico expandido 7ME39400AL04

Tabelas A- 9 Circuito de entrada/saída (TB2) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL04

Pino#	Sinal	Definição	Descrição	Função
				Trajeto duplo/quádruplo apenas
14		Aterramento do chassis	Aterramento do chassis	Terminais de cabos blindados
13		Aterramento do chassis	Aterramento do chassis	Terminais de cabos blindados
12	PG4	POS [+] TTL Total	Impulsos do totalizador,	POS [+] TTL Total
11	PG3	POS [+] OC Total	escaláveis	POS [+] OC Total
10	PG2	NEG [-] TTL Total		NEG [-] TTL Total
9	PG1	NEG [-] OC Total		NEG [-] OC Total
8	lo2 (-)	Retorno isolado	Variáveis de processo do	Saídas do sistema atribuíveis e
7	lo2 (+)	Saída 2 de 4-20 mA	fluxômetro atribuídas a	escaláveis a parâmetros relacionados
6	lo1 (-)	Retorno isolado	saídas individuais sob o controlo do menu.	com o fluxo.
5	lo1 (+)	Saída 1 de 4-20 mA	As saídas de 4-20 mA	OC = Coletor aberto
4	Vo2-	Ref. aterramento	também fornecem uma	OC - Coletol abelito
3	Vo2+	Saída de 0-10 V	indicação da falha quando	
2	Vo1-	Ref. aterramento	caem para 2 mA, caso sejam atribuídas a uma taxa de	
1	Vo1+	Saída de 0-10 V	fluxo e sob condições de falha.	



Tabelas A- 10 Recomendações para a resistência do usuário com coletor em aberto

Tensão de alimentação do usuário (VDC)	Resistência externa (Ohms)	Consumo de corrente previsto (mA)	Potência da resistência recomendada (Watts)
5	270	18,5	1/2
9	510	17,6	1/2
12	680	17,6	1/2
18	1000	18	3/4
24	1500	16	1
28	1800	15,5	1 1/4
36	2400	15	1 1/4

Indicação

TB2-9 e TB2-11 são saídas em coletor aberto, cuja operação requer resistências de pull-up externas. Veja a tabela relativa à tensão de alimentação externa e aos valores e especificações da resistência sugeridas. A corrente máxima admissível para o transistor é de 100 mA. A tensão máxima é de +36 VDC.

Atenção


Danos no transistor

As tensões negativas com relação ao aterramento danificarão permanentemente os transistores.

Tenha cuidado ao energizar as placas de circuito.

Tabelas A- 11 Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL04

Pino#	Sinal	Definição	Descrição	Função Trajeto duplo apenas	Função Trajeto quádruplo apenas	
1	K1 A	Relé 1 Normalmente Aberto	Relé 1	Funções de alarme	Funções de alarme ou	
2	K1 B	Relé 1 Normalmente Fechado (7ME39400AL04 apenas)	ou controle	controle definidas pelo Canal 5.		
3	K1 C	Relé 1 Comum		Carlai 5.		
4	GND	Retorno digital (GND)	DGND			
5	K2 A	Relé 2 Normalmente Aberto	Relé 2	Funções de alarme	Funções de alarme ou controle definidas pelo Canal 5.	
6	K2 B	Relé 2 Normalmente Fechado		ou controle definidas pelo Canal 3.		
		(7ME39400AL04 apenas)				
7	K2 C	Relé 2 Comum				
8	K3 A	Relé 3 Normalmente Aberto	Relé 3	Funções de alarme	Funções de alarme ou	
9	K3 B	Relé 3 Normalmente Fechado		ou controle	controle definidas pelo Canal 5.	
		(7ME39400AL04 apenas)		definidas pelo Canal 3.		
10	K3 C	Relé 3 Comum		Carlai o.		
11	GND	Retorno digital (GND)	DGND			
12	K4 A	Relé 4 Normalmente Aberto	Relé 4	Funções de alarme	Funções de alarme ou	
13	K4 B	Relé 4 Normalmente Fechado		ou controle	controle definidas pelo	
		(7ME39400AL04 apenas)		definidas pelo Canal 3.	Canal 5.	
14	K4 C	Relé 4 Comum	Gariai 3.			



Indicação

Relés ilustrados na posição de potência OFF (desligado), que é idêntica à posição de afirmação do alarme.


*Relé de mercúrio 7ME39400AL03 disponível apenas no estado Normalmente Aberto.

Tabelas A- 12 Circuito de entrada/saída (TB4) - Módulo periférico expandido 7ME39400AL04

Pino#	Sinal	Função	Descrição
1		Sem conexão	
2		Sem conexão	
3		Sem conexão	
4		Sem conexão	
5	AUX 103+	Alimentação em circuito de controle isolado	Conecte aqui uma alimentação em circuito de controle de +30V máx.
6	AUX 103-	Alimentação em circuito de controle de 4-20 mA	PGEN 1 dado apresentado como 4-20 mA
7	AUX 104+	Alimentação em circuito de controle isolado	Conecte aqui uma alimentação em circuito de controle de +30V máx.
8	AUX 104-	Alimentação em circuito de controle de 4-20 mA	PGEN 2 dado apresentado como 4-20 mA

Indicação

Os circuitos auxiliares de 4-20 mA são atribuídos e tensionados sob o controle de menu de saídas Vo e PGEN.



Vc: Potência do circuito de controle típica de 24 VDC (+15 VDC a +30 VDC máx.)

R_L: 1000 ohms (máx.), resistência do cabo do circuito de controle mais a resistência da carga de entrada do usuário

I: 4-20 mA

Fiação do bloco terminal - Módulo periférico 7ME39406ML00 (4 canais) FUS1010, 7ME35309 apenas


(Consulte o desenho do manual 1010N-8MS2-7 (folha 2 de 2)

Tabelas A- 13 Circuito de entrada/saída (TB3) - Módulo periférico 7ME39406ML00 (4 canais)

Pino#	Sinal	Função	Descrição
1	lout 1+	Alimentação em circuito de controle isolado	4-20 mA proporcional à variável tensionada selecionada (potência de
2	lout 1-	Retorno em circuito de controle isolado	circuito de controle). As saídas de 4-20 mA também
3	lout 2+	Alimentação em circuito de controle isolado	fornecem uma indicação da falha quando caem para 2 mA, caso sejam atribuídas a uma taxa de fluxo e sob
4	lout 2-	Retorno em circuito de controle isolado	condições de falha.
5	lout 3+	Alimentação em circuito de controle isolado	
6	lout 3-	Retorno em circuito de controle isolado	
7	lout 4+	Alimentação em circuito de controle isolado	
8	lout 4-	Retorno em circuito de controle isolado	

Indicação

O fluxômetro requer uma fonte de alimentação externa. Shunt tal como indicado. A corrente é controlada em circuito de controle. As entradas e saídas de 4-20 mA são isoladas.



Vc = +30V (máx.), alimentação em circuito de controle de 1k ohm (máx)

A.1 Fiação e conexões periféricas


Fiação do bloco terminal - 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico - 2 canais/trajeto duplo

(Consulte o desenho do manual 1010N-5DS2-7)

Estes diagramas de conexão se aplicam aos números de peças listados embaixo.

Tabelas A- 14 Diagramas de conexão e números de peças

	Desenho 1010N-5DS2-7
FUS1010	7ME3530, 7ME3533
FUE1010	7ME3500
FUH1010	7ME3600, 7ME3603



Esquema A-4 Módulo de entrada do transmissor 7ME39404SB00

Indicação

Use cabos da série 1012ECN para fazer a conexão entre os terminais de circuito de entrada do sensor de temperatura TB1 a TB4 e os sensores de temperatura das séries 991T ou 1011T. Tenha atenção às designações do sensor de temperatura Alimentação e Retorno quando estas forem usadas com o fluxômetro de energia da série FUE1010.

Indicação

Códigos de cor alternada para determinados cabos 1012EC:branco = laranjaVerde = castanho

Tabelas A- 15Circuito de entrada/saída TB1 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2 canais/trajeto duplo)

Pino	Cor	Função	Descrição	Fiação/Cabo
TB1-1	Preto	Corrente elevada RTD	RTD Medição da temperatura T1 ou Canal 1 Ts (temperatura de alimentação)	AWG. 14 - 24 / 1000 pés máx.
TB1-2	Branco	RTD Tensão elevada		sem aprovação de fábrica
TB1-3	Verde	RTD Tensão baixa		
TB1-4	Vermel ho	RTD Corrente baixa		
TB1-5	Azul	Aterramento		

Tabelas A- 16Circuito de entrada/saída TB2 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2 canais/trajeto duplo)

Pino	Cor	Função	Descrição	Fiação/Cabo
TB2-1	Preto	Corrente elevada RTD	RTD Medição da temperatura T2 ou Canal 1 Tr (temperatura de retorno)	AWG. 14 - 24 / 1000 pés máx.
TB2-2	Branco	RTD Tensão elevada		sem aprovação de fábrica
TB2-3	Verde	RTD Tensão baixa		
TB2-4	Vermel ho	RTD Corrente baixa		
TB2-5	Azul	Aterramento		

Tabelas A- 17 Circuito de entrada/saída TB3 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2 canais/trajeto duplo)

Pino	Cor	Função	Descrição	Fiação/Cabo
TB3-1	Preto	Corrente elevada RTD	RTD Medição da temperatura T3 ou Canal 2 Ts (temperatura de alimentação)	AWG. 14 - 24 / 1000 pés máx.
TB3-2	Branco	RTD Tensão elevada		sem aprovação de fábrica
TB3-3	Verde	RTD Tensão baixa		
TB3-4	Vermel ho	RTD Corrente baixa		
TB3-5	Azul	Aterramento		

A.1 Fiação e conexões periféricas


Tabelas A- 18 Circuito de entrada/saída TB4 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2 canais/trajeto duplo)

Pino	Cor	Função	Descrição	Fiação/Cabo
TB4-1	Preto	Corrente elevada RTD	RTD Medição da temperatura T4 ou Canal 2 Tr (temperatura de retorno)	AWG. 14 - 24 / 1000 pés máx.
TB4-2	Branco	RTD Tensão elevada		sem aprovação de fábrica
TB4-3	Verde	RTD Tensão baixa		
TB4-4	Vermel ho	RTD Corrente baixa		
TB4-5	Azul	Aterramento		

Tabelas A- 19 Circuito de entrada/saída TB5 7ME39404SB00 - Módulo de entrada analógico (2 canais/trajeto duplo)

Pino	Função	Utilização	Descrição	Comporta mento	Carga	Fiação/Cabo
TB5-1	AUX. 1 IN	lin1 Entrada	Entrada de	4 até 20	200 Ω	AWG. 14-24 /
TB5-2	AUX. 1 COM	lin1 Comum	corrente	mA		100 pés máx. sem
TB5-3	AUX. 2 IN	lin2 Entrada	analógica referenciada			aprovação de fábrica
TB5-4	AUX. 2 COM	lin2 Comum	para aterramento do medidor			1001100

A carga líquida é de 335 ohms mediante a utilização de barreiras de segurança.



Esquema A-5 Entradas do sensor de temperatura

Fiação do bloco terminal - 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico - Canal simples


(Consulte o desenho do manual 1010N-5S2-7)

Estes diagramas de conexão se aplicam aos números de peças listados embaixo.

Tabelas A-20Diagramas de conexão e números de peças

	Desenho 1010N-5S2-7
FUS1010	7ME3530, 7ME3533
FUH1010	7ME3600, 7ME3603

A.1 Fiação e conexões periféricas



Esquema A-6 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico

Tabelas A- 21 Circuito de entrada/saída TB1 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico

Pino	Cor	Função	Descrição	Fiação/Cabo
TB1-1	Preto	Corrente elevada RTD	RTD Medição da temperatura T1 ou Canal 1 Ts (temperatura de alimentação)	AWG. 14 - 24 / 1000 pés máx.
TB1-2	Branco	RTD Tensão elevada		sem aprovação de fábrica
TB1-3	Verde	RTD Tensão baixa		
TB1-4	Vermel ho	RTD Corrente baixa		
TB1-5	Azul	Aterramento		


Tabelas A- 22 Circuito de entrada/saída TB2 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico

Pino	Cor	Função	Descrição	Fiação/Cabo
TB2-1	Preto	Corrente elevada RTD	RTD Medição da temperatura T2 ou Canal 1 Tr (temperatura de retorno)	AWG. 14 - 24 / 1000 pés máx.
TB2-2	Branco	RTD Tensão elevada		sem aprovação de fábrica
TB2-3	Verde	RTD Tensão baixa		
TB2-4	Vermel ho	RTD Corrente baixa		
TB2-5	Azul	Aterramento		

Tabelas A-23Circuitos de entrada/saída TB3 e TB4 7ME39400SA00 - Módulo de entrada analógico

Pin o	Função TB3	Função TB4	Utilização	Descrição	Comportam ento	Carga	Fiação
1	AUX. 1 IN	AUX. 3 IN	lin1 Entrada	Entrada de	4 até 20mA	200Ω	305 metros
2	AUX. 1 COM	AUX. 3 COM	lin1 Comum	corrente			(1000 pés)
3	AUX. 2 IN	AUX. 4 IN	lin2 Entrada	analógica referenciada			máx. sem aprovação
4	AUX. 2 COM	AUX. 4 COM	lin2 Comum	para aterramento			de fábrica
				do medidor.			

A carga líquida é de 335 ohms mediante a utilização de barreiras de segurança.



- ① Preto
- 2 Laranja
- 3
- 4 Vermelho
- S Azul

- 6 Terminais curtos 1 e 4 (para FUE1010 TB2 é usado para outro sensor de temperatura.)
- 7 Aterre os terminais 2 e 3 ao terminal 5
- 8 Para o sensor
- 9 7ME39600CR Cabo de série (992EC)

A.2 Dados técnicos

Transmissor

- Faixa de temperaturas operacionais: -18°C a 60°C (0°F a 140°F)
- Faixa de temperaturas de armazenamento: -20°C a 93°C (-4°F a 200°F)

Grau de proteção

- Gabinete para montagem na parede: IP65 (NEMA 4X)
- Montagem na parede à prova de explosão: IP66 (NEMA 7)

Entrada

- Gama do fluxo: ± 12 m/s (± 40 pés/s), bidirecional
- Sensibilidade do fluxo: 0,0003 m/s (0,001 pés/s), vazão independente

Precisão

- Precisão calibrável: ± 0,15% a 0,3% do fluxo, dependendo da versão
- Repetibilidade do lote: ± 0,05% do fluxo, máximo
- Desvio do zero: 0,0003 m/s (0,001 pés/s), com trajeto ZeroMatic ativo
- Índice de atualização dos dados; 5 Hz (80 Hz de saída para vazão disponível mediante pedido especial)

Fonte de alimentação

 IP65 (NEMA 4X) e IP66 (NEMA 7) montagem na parede - 90 a 240 VAC @ 50 ou 60 Hz 30 VA / 9 a 36 VDC, 12 Watts

Sensor

- Tipo: n\u00e3o intrusivo, montado externamente
- Faixa de temperaturas: -40°C a +120°C (-40°F a +250°F)

Dimensões

- 23,6 cm (9,31 pol.) x 28,7 cm (11,31 pol.)
- Peso líquido: 4,1 kg (9,0 lbs.) máx.

Temperatura dos líquidos

- Padrão: -40°C a +121°C (-40°F a +250°F)
- Opcional: -40°C a +232°C (-40°F a +450°F)

Tipo dos líquidos

- Água
- Múltiplos crudes
- Crude ligeiro apenas
- Crude pesado apenas
- Múltiplos produtos acabados
- Gasolinas apenas
- Querosene
- Carborreator
- Diesel
- Múltiplos fuelóleos
- Fuelóleos pesados
- · Gases liquefeitos
- Outros (definir nome do líquido e Vs)

Reparação de unidades e exclusão de responsabilidade

Todas as alterações e reparações têm de ser realizadas por pessoal qualificado sob observação das normas de segurança aplicáveis. Tenha atenção ao seguinte:

- o usuário é responsável por todas as alterações e reparações efetuadas no dispositivo.
- Todos os componentes novos têm de ser fornecidos pela Siemens Industry, Inc.
- Limite as reparações somente a componentes com defeito.
- Não reutilize componentes com defeito.

A.2 Dados técnicos

Siemens Industry, Inc. Industry Automation Division CoC Ultrasonic Flow Hauppauge, New York 11788 USA Web: www.usa.siemens.com

DUCTILE IRON PIPE

SIEMENS

O.D. Wall I.D. Wall <th< th=""><th>Nominal</th><th>Actual</th><th></th><th>CLASS 50</th><th>CLASS 51</th><th>S 51</th><th>CLAS</th><th>CLASS 52</th><th>CLA</th><th>CLASS 53</th><th></th><th>CLASS 54</th><th>CLASS 55</th><th>3S 55</th><th>CLASS 56</th><th>3S 56</th><th>Liner (C</th><th>Liner (Cement)</th></th<>	Nominal	Actual		CLASS 50	CLASS 51	S 51	CLAS	CLASS 52	CLA	CLASS 53		CLASS 54	CLASS 55	3S 55	CLASS 56	3S 56	Liner (C	Liner (Cement)
3.96 N/A N/A 0.25 3.46 0.21 3.34 0.34 3.28 0.37 3.28 0.37 3.26 0.40 3.16 4.80 N/A 0.26 4.28 0.29 4.22 0.32 4.16 0.35 4.10 0.38 4.04 0.41 3.98 6.90 0.25 6.40 0.28 6.34 0.31 6.28 0.34 6.22 0.37 6.16 0.40 6.10 0.41 3.98 11.10 0.29 0.27 8.45 0.33 8.39 0.36 8.33 0.39 8.27 0.42 8.27 0.42 8.45 8.34 0.38 8.39 0.38 8.33 0.39 8.27 0.42 0.42 0.40 8.40 0.41 10.28 8.40 0.41 10.28 8.40 0.41 10.28 8.40 0.42 10.40 10.41 10.42 8.21 0.42 10.42 10.41 10.28 8.41 10.25	Diameter		Wall	I.D.		.D.		I.D.	Wall	I.D.	Wall		Wall	I.D.	Wall	I.D.	Single	Double
4.80 N/A N/A 0.26 4.28 0.29 4.22 0.32 4.16 0.35 4.10 0.38 4.04 0.41 3.98 6.90 0.25 6.40 0.28 6.34 0.31 6.28 0.34 6.22 0.37 6.16 0.40 6.10 0.43 6.04 11.10 0.25 6.40 0.28 6.34 0.31 6.28 0.35 0.36 8.33 0.39 8.27 0.42 8.15 0.45 8.15 11.10 0.29 10.52 10.46 0.35 10.40 0.38 10.39 8.27 0.42 8.15 0.36 8.33 0.39 8.27 0.42 10.40 0.41 10.22 0.41 10.28 0.42 10.40 0.41 10.42 0.41 10.41 10.41 10.42 0.42 10.44 0.44 10.44 10.42 0.42 10.44 10.48 0.44 10.48 0.44 10.48 0.44 10.48	3	3.96	V/N	N/A		3.46	0.28	3.40	0.31		0.34	3.28	0.37	3.22		3.16	0.125	0.250
6.90 0.25 6.40 0.28 6.34 0.31 6.28 0.34 6.22 0.37 6.16 0.40 6.10 0.43 6.04 9.05 0.27 8.51 0.30 8.45 0.33 8.39 0.36 8.33 0.39 8.27 0.42 8.21 0.45 8.15 11.10 0.29 10.52 0.32 10.46 0.38 10.34 0.41 10.28 0.44 10.20 0.47 10.16 0.47 10.16 0.47 10.16 0.40 12.20 0.47 10.28 0.40 12.24 0.43 12.34 0.44 10.22 0.47 10.16 0.40 12.22 0.47 10.16 0.40 12.20 0.42 12.46 0.44 12.46 0.44 12.44 0.45 12.24 0.45 12.24 0.45 12.24 0.45 12.24 0.45 12.44 0.45 12.44 0.45 12.44 0.46 12.28 0.49 12.22 <	4	4.80	N/A	N/A		1.28	0.29	4.22	0.32	4.16	0.35	4.10	0.38	4.04		3.98	0.125	0.250
9.05 0.27 8.51 0.33 8.39 0.36 8.33 0.39 8.27 0.42 8.21 0.45 8.15 11.10 0.29 10.52 0.32 10.46 0.35 10.40 0.38 10.34 0.41 10.28 0.44 10.22 0.47 10.16 13.20 0.31 12.58 0.34 12.52 0.37 12.46 0.40 12.40 0.43 12.34 0.46 12.28 0.49 12.22 15.30 0.31 12.58 0.34 12.52 0.37 12.46 0.40 12.40 0.45 14.40 0.46 12.34 0.46 12.28 0.49 12.22 15.30 0.33 14.62 0.33 14.52 0.42 14.46 0.46 16.48 0.46 16.50 0.49 16.50 0.47 18.64 0.46 16.48 0.46 16.50 0.47 18.66 0.50 18.44 0.51 18.65 0.50 18.44	9	06.9	0.25	6.40		3.34	0.31	6.28	0.34	6.22		6.16	0.40	6.10	0.43	6.04	0.125	0.250
11.10 0.29 10.52 0.32 10.46 0.35 10.40 0.38 10.34 0.41 10.28 0.44 10.22 0.47 10.16 13.20 0.31 12.58 0.34 12.52 0.37 12.46 0.40 12.40 0.43 12.34 0.46 12.28 0.49 12.22 15.30 0.33 14.64 0.36 14.58 0.39 14.52 0.42 14.46 0.45 14.40 0.48 14.34 0.51 14.28 15.30 0.33 14.64 0.36 14.52 0.40 16.60 0.43 16.54 0.48 14.34 0.51 14.28 19.50 0.34 16.72 0.37 16.66 0.40 16.60 0.47 18.63 0.44 18.44 0.51 18.44 0.51 18.44 0.51 18.44 0.52 16.56 0.50 18.50 0.52 16.56 0.52 16.56 0.52 18.48 0.51 18.44	8	9.02	0.27	8.51	0.30	3.45		8.39		8.33	0.39	8.27	0.42	8.21	0.45	8.15	0.125	0.250
13.20 0.31 12.58 0.34 12.52 0.37 12.46 0.40 12.40 0.43 12.34 0.46 12.28 0.49 12.22 15.30 0.33 14.64 0.36 14.52 0.42 14.46 0.45 14.40 0.48 14.34 0.51 14.28 17.40 0.33 14.67 0.37 16.66 0.40 16.60 0.43 16.54 0.46 16.48 0.49 16.22 16.36 16.	10	11.10	0.29	10.52	0.32	0.46	0.35	10.40	0.38	10.34	0.41	10.28	0.44	10.22	0.47	10.16	0.125	0.250
15.30 0.33 14.64 0.36 14.58 0.39 14.52 0.44 16.44 0.45 14.40 0.48 14.34 0.51 14.28 17.40 0.34 16.72 0.37 16.66 0.40 16.50 0.45 16.54 0.46 16.48 0.49 16.42 0.52 16.36 19.50 0.35 18.80 0.38 18.74 0.41 18.68 0.44 18.62 0.47 18.56 0.50 18.50 0.53 18.44 21.60 0.36 20.88 0.39 20.82 0.42 20.76 0.48 20.64 0.51 20.50 18.54 0.53 18.44 25.80 0.36 20.82 0.44 24.92 0.47 24.86 0.55 24.80 0.53 24.74 0.56 24.68 32.00 0.39 31.22 0.41 31.04 0.48 37.44 0.48 37.44 0.53 37.44 0.53 37.44 0.53	12	13.20		12.58	0.34	2.52	0.37	12.46	0.40	12.40	0.43	12.34	0.46	12.28	0.49	12.22	0.125	0.250
17.40 0.34 16.72 0.37 16.66 0.40 16.54 0.46 16.46 16.54 0.46 16.46 16.54 0.46 16.48 0.49 16.42 0.52 16.36 </td <td>14</td> <td>15.30</td> <td>0.33</td> <td>14.64</td> <td>0.36</td> <td>4.58</td> <td>0.39</td> <td>14.52</td> <td>0.42</td> <td>14.46</td> <td>0.45</td> <td>14.40</td> <td>0.48</td> <td>14.34</td> <td>0.51</td> <td>14.28</td> <td>0.1875</td> <td>0.375</td>	14	15.30	0.33	14.64	0.36	4.58	0.39	14.52	0.42	14.46	0.45	14.40	0.48	14.34	0.51	14.28	0.1875	0.375
19.50 0.35 18.80 0.38 18.74 0.41 18.68 0.44 18.62 0.47 18.56 0.50 18.50 0.53 18.44 21.60 0.36 20.88 0.39 20.82 0.42 20.76 0.45 20.70 0.48 20.64 0.51 20.58 0.54 20.52 25.80 0.38 25.04 0.41 24.98 0.44 24.92 0.47 24.86 0.50 24.80 0.53 24.74 0.56 24.68 32.00 0.39 31.22 0.43 31.14 0.47 31.06 0.51 30.90 0.53 24.74 0.56 24.68 38.30 0.43 37.44 0.48 37.34 0.53 37.14 0.63 35.04 0.73 36.84 44.50 0.47 43.56 0.56 43.32 0.65 43.20 0.77 42.96 0.83 42.84 50.80 0.51 49.78 0.65 49.50	16	17.40	0.34	16.72	0.37	99.9	0.40	16.60	0.43	16.54	0.46	16.48	0.49	16.42	0.52	16.36	0.1875	0.375
21.60 0.36 20.88 0.39 20.82 0.42 20.76 0.45 20.70 0.48 20.64 0.51 20.58 0.54 20.52 25.80 0.38 25.04 0.41 24.98 0.44 24.92 0.47 24.86 0.50 24.80 0.53 24.74 0.56 24.68 32.00 0.39 31.22 0.43 31.14 0.47 31.06 0.51 30.90 0.53 32.74 0.65 30.90 0.59 30.82 0.63 30.74 44.50 0.43 37.44 0.48 37.34 0.53 37.14 0.63 37.04 0.68 36.84 0.73 36.84 50.80 0.51 49.78 0.53 43.32 0.65 43.20 0.71 43.08 0.77 42.96 0.83 48.94 50.80 0.51 49.78 0.55 49.64 0.65 49.50 0.72 49.36 0.79 49.22 0.86 49.08	18	19.50		18.80	0.38	8.74	0.41	18.68	0.44	18.62	0.47	18.56	0.50	18.50	0.53	18.44	0.1875	0.375
25.80 0.38 25.04 0.41 24.98 0.47 24.86 0.50 24.80 0.53 24.74 0.56 24.68 32.00 0.39 31.22 0.43 31.14 0.47 31.06 0.51 30.90 0.55 30.90 0.59 30.82 0.63 30.74 38.30 0.43 37.44 0.48 37.24 0.53 37.14 0.63 37.14 0.63 37.14 0.68 36.94 0.73 36.84 44.50 0.47 43.56 0.53 43.44 0.59 43.32 0.65 43.20 0.71 43.08 0.77 42.96 0.83 42.84 50.80 0.51 49.78 0.58 49.64 0.65 49.50 0.72 49.36 0.79 49.22 0.86 49.08 0.93 48.94 57.56 0.57 56.42 0.65 56.26 0.73 56.10 0.81 55.94 0.89 55.78 0.97 55.62	20	21.60		20.88	0.39	0.82	0.42	20.76	0.45	20.70	0.48	20.64	0.51	20.58	0.54	20.52	0.1875	0.375
32.00 0.39 31.22 0.43 31.14 0.47 31.06 0.51 30.99 0.55 30.90 0.59 30.82 0.63 30.74 38.30 0.43 37.44 0.48 37.24 0.53 37.14 0.63 37.04 0.68 36.94 0.73 36.84 44.50 0.47 43.56 0.53 43.44 0.59 43.32 0.65 43.20 0.71 43.08 0.77 42.96 0.83 42.84 50.80 0.51 49.78 0.58 49.64 0.65 49.50 0.72 49.36 0.79 49.22 0.86 49.08 0.93 48.94 57.56 0.57 56.26 0.73 56.10 0.81 55.94 0.89 55.78 0.97 55.62 1.05 55.46	24	25.80		25.04	0.41	4.98	0.44	24.92	0.47	24.86		24.80	0.53	24.74	0.56	24.68	0.1875	0.375
38.30 0.43 37.44 0.48 37.34 0.53 37.24 0.58 37.14 0.63 37.04 0.68 36.94 0.73 36.84 44.50 0.47 43.56 0.53 43.44 0.59 43.32 0.65 43.20 0.71 43.08 0.77 42.96 0.83 42.84 50.80 0.51 49.78 0.58 49.64 0.65 49.50 0.72 49.36 0.79 49.22 0.86 49.08 0.93 48.94 57.56 0.57 56.26 0.73 56.10 0.81 55.94 0.89 55.78 0.97 55.62 1.05 55.46	30	32.00		31.22	0.43 3	1.14		31.06	0.51	30.99		30.90	0.59	30.82	0.63	30.74	0.250	0.500
44.500.4743.560.5343.440.5943.320.6543.200.7143.080.7742.960.8342.8450.800.5149.780.5849.640.6549.500.7249.360.7949.220.8649.080.9348.9457.560.5756.420.6556.260.7356.100.8155.940.8955.780.9755.621.0555.46	36	38.30	0.43	37.44	0.48 3	7.34	0.53	37.24	0.58	37.14		37.04	0.68	36.94	0.73	36.84	0.250	0.500
50.80 0.51 49.78 0.58 49.64 0.65 49.50 0.72 49.36 0.79 49.22 0.86 49.08 0.93 48.94 55.56 0.57 56.42 0.65 56.26 0.73 56.10 0.81 55.94 0.89 55.78 0.97 55.62 1.05 55.46	42	44.50	0.47	43.56		3.44	0.59	43.32	0.65	43.20		43.08	0.77	42.96	0.83	42.84	0.250	0.500
57.56 0.57 56.42 0.65 56.26 0.73 56.10 0.81 55.94 0.89 55.78 0.97 55.62 1.05 55.46	48	50.80		49.78	0.58 4	9.64		49.50	0.72	49.36	0.79	49.22	0.86	49.08	0.93	48.94	0.250	0.500
	54	57.56	0.57	56.42	0.65 5	6.26	0.73	56.10	0.81	55.94	0.89	55.78	0.97	55.62	1.05	55.46	0.250	0.500

CAST IRON PIPE - AWWA STANDARD

				אוו וסקט					
Pipe		CLASS A	CLASSB	CLASSC	CLASSD	CLASSE	CLASSF	CLASSG	CLASS H
Size	O.D Wall	all I.D.	O.D Wall I.D.	O.D Wall I.D.	O.D Wall I.D.	O.D Wall I.D.	O.D Wall I.D.	O.D Wall I.D.	O.D Wall I.D.
လ	3.80 0.39 3.02	39 3.02	3.96 0.42 3.12	3.96 0.45 3.06	3.96 0.48 3.00				
4	4.80 0.	4.80 0.42 3.96	5.00 0.45 4.10	5.00 0.48 4.04	5.00 0.52 3.96				
9	6.90 0.	6.90 0.44 6.02	7.10 0.48 6.14	7.10 0.51 6.08	7.10 0.55 6.00	7.22 0.58 6.06	7.22 0.58 6.06 7.22 0.61 6.00 7.38 0.65 6.08	7.38 0.65 6.08	7.38 0.69 6.00
∞	9.05 0.	9.05 0.46 8.13	9.05 0.51 8.03	9.30 0.56 8.18	9.30 0.60 8.10	9.42 0.66 8.10	9.42 0.66 8.10 9.42 0.71 8.00 9.60 0.75 8.10	9.60 0.75 8.10	9.60 0.80 8.00
10	11.10 0.	50 10.10	11.10 0.50 10.10 11.10 0.57 9.96	11.40 0.62 10.16	11.40 0.68 10.04	11.60 0.74 10.12	11.60 0.80 10.00	10.16 11.40 0.68 10.04 11.60 0.74 10.12 11.60 0.80 10.00 11.84 0.86 10.12 11.84 0.92 10.00	11.84 0.92 10.00
12	13.20 0.	54 12.12	13.20 0.54 12.12 13.20 0.62 11.96 13.50 0.68 12.14 13.50 0.75 12.00 13.78 0.82 12.14 13.78 0.89 12.00 14.08 0.97 12.14 14.08 1.04 12.00 1.04 12.00 1.04	13.50 0.68 12.14	13.50 0.75 12.00	13.78 0.82 12.14	13.78 0.89 12.00	14.08 0.97 12.14	14.08 1.04 12.00
14	15.30 0.	57 14.16	15.30 0.57 14.16 15.30 0.66 13.96 15.65 0.74 14.17	15.65 0.74 14.17	15.65 0.82 14.01	15.98 0.90 14.18	15.98 0.99 14.00	15.65 0.82 14.01 15.98 0.90 14.18 15.98 0.99 14.00 16.32 1.07 14.18 16.32 1.16 14.00	16.32 1.16 14.00
16	17.40 0.	60 16.20	17.40 0.60 16.20 17.40 0.70 16.00 17.80 0.80 16.20 17.80 0.89 16.02 18.16 0.98 16.20 18.16 1.08 16.00 18.54 1.18 16.18 18.54 1.27 16.00	17.80 0.80 16.20	17.80 0.89 16.02	18.16 0.98 16.20	18.16 1.08 16.00	18.54 1.18 16.18	18.54 1.27 16.00
18	19.50 0.	64 18.22	19.50 0.64 18.22 19.50 0.75 18.00 19.92 0.87	19.92 0.87 18.18	19.92 0.96 18.00	20.34 1.07 18.20	20.34 1.17 18.00	18.18 19.92 0.96 18.00 20.34 1.07 18.20 20.34 1.17 18.00 20.78 1.28 18.22 20.78 1.39 18.00	20.78 1.39 18.00
20	21.600.	67 20.26	21.60 0.67 20.26 21.60 0.80 20.00 22.06 0.92	22.06 0.92 20.22	22.06 1.03 20.00	22.54 1.15 20.24	22.54 1.27 20.00	20.22 22.06 1.03 20.00 22.54 1.15 20.24 22.54 1.27 20.00 23.02 1.39 20.24 23.02 1.51 20.00	23.02 1.51 20.00
24	25.80 0.	76 24.28	25.80 0.76 24.28 25.80 0.89 24.02 26.32 1.04	26.32 1.04 24.22	26.32 1.16 24.00	26.90 1.31 24.28	26.90 1.45 24.00	24.22 26.32 1.16 24.00 26.90 1.31 24.28 26.90 1.45 24.00 27.76 1.75 24.26 27.76 1.88 24.00	27.76 1.88 24.00
30	31.74 0.	88 29.98	31.74 0.88 29.98 32.00 1.03 29.94 32.40 1.20 30.00 32.74 1.37 30.00 33.10 1.55 30.00 33.46 1.73 30.00	32.40 1.20 30.00	32.74 1.37 30.00	33.10 1.55 30.00	33.46 1.73 30.00		
36	37.960.	99 35.98	37.96 0.99 35.98 38.30 1.15 36.00 38.70 1.36	38.70 1.36 39.98	39.98 39.16 1.58 36.00 39.60 1.80 36.00 40.04 2.02 36.00	39.60 1.80 36.00	40.04 2.02 36.00		
42		10 42.00	44.20 1.10 42.00 44.50 1.28 41.94 45.10 1.54	45.10 1.54 42.02	42.02 45.58 1.78 42.02				
48	50.50 1.	26 47.98	50.50 1.26 47.98 50.80 1.42 47.96 51.40 1.71	51.40 1.71 47.98	47.98 51.98 1.96 48.06				
54	56.66 1.	35 53.96	56.66 1.35 53.96 57.10 1.55 54.00 57.80 1.90	57.80 1.90 54.00	54.00 58.40 2.23 53.94				
09	62.80 1.	39 60.02	62.80 1.39 60.02 64.40 1.67 60.06 64.20 2.00	64.20 2.00 60.20	60.20 64.82 2.38 60.06				
72	75.34 1.	62 72.10	75.34 1.62 72.10 76.00 1.95 72.10 76.88 2.39 72.10	76.88 2.39 72.10					
84	87.54 1.	87.54 1.72 84.10	88.54 2.22 84.10						

STAINLESS STEEL, HASTELLOY "C" & TITANIUM PIPE

Sched.	Size	1/2	3/4	_	1 1/4	1 1/2	Sched. Size 1/2 3/4 1 11/4 1 1/2 2 1/2	2 1/2	က	3 1/2	4	2	9	8	10	3 31/2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	14	16	18	20	22	24
	0.D.	0.840	1.050	1.315	1.660	1.900	O.D. 0.840 1.050 1.315 1.660 1.900 2.375 2.875	2.875	3.500	4.000	4.500	5.563	6.625	8.625	10.750	3.500 4.000 4.500 5.563 6.625 8.625 10.750 12.750 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000	14.000 1	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000
2 8♦		0.710	0.920	1.185	1.530	1.770	I.D. 0.710 0.920 1.185 1.530 1.770 2.245 2.709		3.334	3.834	4.334	5.345	6.407	8.407	10.482	3.334 3.834 4.334 5.345 6.407 8.407 10.482 12.438 13.688 15.670 17.670 19.634 21.624 23.563	13.688 1	15.670	17.670	19.634	21.624	23.563
	Wall	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	Wall 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.109	0.109	0.109	0.134	0.083 0.083 0.083 0.109 0.109 0.109 0.134 0.156 0.156 0.165 0.165 0.165 0.188 0.188 0.218	0.156 (7.165	0.165	0.188	0.188	0.218
7007	<u>.</u> ا.ت	0.674	0.884	1.097	1.442	1.682	I.D. 0.674 0.884 1.097 1.442 1.682 2.157 2.635	2.635	3.260	3.760	4.260	5.295	6.357	8.329	10.420	3.260 3.760 4.260 5.295 6.357 8.329 10.420 12.390 13.624 15.624 17.624 19.564 21.564 23.500	13.624	15.624	17.624	19.564	21.564	23.500
>201		0.083	0.083	0.109	0.109	0.109	0.109	0.120	0.120	0.120	0.120	0.134	0.134	0.148	0.165	Wall 0.083 0.083 0.109 0.109 0.109 0.109 0.120 0.120 0.120 0.120 0.124 0.134 0.134 0.148 0.165 0.180 0.188 0.188 0.188 0.218 0.218 0.250	0.188	7.188	0.188	0.218	0.218	0.250
307	 	0.622	0.824	1.049	1.380	1.610	I.D. 0.622 0.824 1.049 1.380 1.610 2.067 2.469	2.469	3.068	3.548	4.026	5.047	6.065	7.981	3.068 3.548 4.026 5.047 6.065 7.981 10.020 12.000	12.000						
504	Wall	0.109®	0.113®	0.133 [®]	0.1408	0.145®	0.154®	$Wall \left[0.109^{\otimes} \mid 0.113^{\otimes} \mid 0.133^{\otimes} \mid 0.140^{\otimes} \mid 0.145^{\otimes} \mid 0.154^{\otimes} \mid 0.203^{\otimes} \mid 0.216^{\otimes} \mid 0.226^{\otimes} \mid 0.237^{\otimes} \mid 0.258^{\otimes} \mid 0.280^{\otimes} \mid 0.322^{\otimes} \mid 0.365^{\otimes} \mid * .375^{\otimes} \mid 0.280^{\otimes} \mid 0.280^{\otimes} \mid 0.280^{\otimes} \mid 0.380^{\otimes} \mid * .378^{\otimes} \mid 0.280^{\otimes} \mid 0.380^{\otimes} \mid 0.380^{$	0.216	0.226	0.237	0.258	0.280	0.3228	0.3658	* .375						
SUX	I.D.	0.546	0.742	0.957	1.278	1.500	I.D. 0.546 0.742 0.957 1.278 1.500 1.939 2.323	2.323	2.900	3.364	3.826	4.813	5.761	7.625	2.900 3.364 3.826 4.813 5.761 7.625 9.750 11.750	11.750						
3	Wall	^ .147	^.154	A.179	^ .191	^ .200	Wall A.147 A.154 A.179 A.191 A.200 A.218 A.276	^ .276	A .300	A.318	A.337	A.375	^ .432	A.500	A.300 A.318 A.337 A.375 A.432 A.500 A.500 *.500	* .500						

CARBON STEEL and PVC[△] PIPE

																7	2		24		20 10	74.OC		22.12		0.93		e mills
42	000	.250	* .375	41.000	200			1			000	200	.750	.625			NOGRED CARDON		24		000	10.7 30 20.000 24.000 24.00	100	10.192 19.375 23.375 22.12		0.312 0.312		The above sizes are produced by pipe mills
36	3.000 42	5.250 41		5.000 41	0.500				376	0.312	5.000 41	200	1.750 40	*		2	ב	ŀ	_	_	2	<u> </u>	1	727	\dagger	12		ducec
34	4.000	3.250 3	.375 0.	3.000 3	0.500 0.				3.376 35	0.312 0	3.000 3	.500	32.750 34.750 40.750	.625 0.		2	ב ב ב	L	20	ĺ	00	7.08	3	 0				re pro
32	32.000 34.000 36.000 42.000	31.250 3	0.375 0	31.000 33.000 35.000	0.500				1.376 3	0.312	1.000	200		625 0		Y H	10	l	10		750	7.7		.192		0.279		izes a
30		9.250	0.375 (29.376 3	0.312	8.000 3	^.500 ^.	26.750 28.750 30.750	0.625 0.625 0.625 0.625 0.625				ŀ			Г		;	_	+	0		ove s
28	28.000	27.250	0.375	27.000 29.000	0.500 0.500				27.376	0.312	27.000 2	v.500	26.750	0.625		4	_	l	Size		2		9	<u>.</u>		 		The at
56	8.625 10.750 12.750 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000	6.047 6.065 7.981 10.020 12.000 13.250 15.250 17.250 19.250 21.250 23.250 25.250 27.250 27.250 29.250 31.250 31.250 33.250 35.250 41.250	0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375	11.750 13.000 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 25.000	0.500				13.500 15.500 17.500 19.500 21.500 23.500 25.376 27.376 29.376 31.376 33.376 35.376	0.250 0.312 0.312	10.250 12.250 13.376 15.376 17.376 19.250 21.250 23.250 25.000 27.000 29.000 31.000 33.000 36.000 41.000	0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.350 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500											_					_
24	024.000	0 23.250	0.375	0 23.000	0.500 0.500 0.500				23.500		23.250	0.375	22.876	A.500 0.562	22.626	0.687) 22.064	0.968	21.564	1.218	20.938	1.375 1.531	20.376	1.812	19.876	1.875 2.062	19.314	2.343
22	0 22.00	0 21.25	5 0.375	0 21.00					21.500	0.250	0 21.250	0.375	0 21.000		L		6 20.250	2 0.875	3 19.750	1.125	8 19.250	1.375	0 18.750	0 1.625	0 18.25(1.875	17.750	3 2.125
70	00 20 00	50 19.25	5 0.375	00 19.00	0 0.500				00 19.500	50 0.250	76 19.25	2 0.375	10.136 12.090 13.250 15.250 17.124 19.000 21.000 22.876	0.375® 0.375® 0.438 ^.500	6.065 7.981 10.020 11.938 13.124 15.000 16.876 18.184	r® 0.258® 0.280® 0.322® 0.365® 0.406 0.438 ^.500 0.562 0.593	12.814 14.688 16.500 18.376 20.250 22.064	0.593 0.656 0.750 0.812 0.875 0.968	11.376 12.500 14.314 16.126 17.938 19.750 21.564	0.687 0.750 0.843 0.937 1.031 1.125	12.126 13.938 15.688 17.438 19.250 20.938	6 1.281	4.563 5.501 7.189 9.064 10.750 11.814 13.564 15.250 17.000 18.750 20.376	1.000 1.093 1.218 1.375 1.500 1.625 1.812	10.500 11.500 13.124 14.876 16.500 18.250 19.876	1.750	8.500 10.126 11.188 12.814 14.438 16.064 17.750 19.314	1.312 1.406 1.593 1.781 1.968 2.125 2.343
18	000 18.0	250 17.2	75 0.37	000 17.0	0.500 0.500				00 17.5	0.250 0.250	376 17.37	2 0.31	250 17.12	5® 0.43	00 16.87	0.562	388 16.50	56 0.75	314 16.1	13 0.93	338 15.68	1.031 1.156	84 15.25	1.37	14.87	1.438 1.562	314 14.4	93 1.78
14 16	000 16.C	250 15.2	75 0.3	000 15.C	0.500 0.50				500 15.5	0.250 0.2	376 15.3	12 0.31	250 15.2	75® 0.37	24 15.0	38 ^.5(314 14.6	93 0.6	500 14.3	750 0.8	126 13.9	0.937 1.03	314 13.56	393 1.2	500 13.1	1.250 1.4:	188 12.8	406 1.5
12 1,	750 14.0	000 13.2	375 0.3	750 13.0	0.500 0.5	10.750	000		13.6	0.2	250 13.	50 0.3	090 13.3	0.330 0.3	13.1	06 0.43	11.626 12.8	0.562 0.5	376 12.9	687 0.7	11.064 12.7	0.843 0.9	750 11.8	000	500 11.5	1.125 1.2	126 11.	312 1.4
10 1	.750 12	.020 12	0.365 0.3	9.750 11.	0.500 0.9	8.750 10	000				.250 12.	250 0.2	136 12	0.307 0.3	020 11.9	365● 0.4	9.750 11.	^ .500 0.€	9.564 11.	0.593 0.	9.314 11.	0.718 0.8)64 10.	0.843 1.	8.750 10.	1.000 1.	500 10	1.125 1.
8	625 10	981 10	0.322 0.	7.625 9.	0.500 0.	6.875 8.	0.875 1.000 1.000				8.125 10	250 0.2	8.071 10	0.277 0.3	981 10.	322® 0.	7.813 9.	0.406 .	7.625 9.		7.439 9.	0.593 0.	189 9.0	0.718 0.8	7.001 8.	0.812 1.	6.813 8.	0.906 1.
9	6.625 8.	.065 7.	0.280 0.	5.761 7.	0.432 0.	4.897 6.	.864 0.				.89	0.	80	0.	.065 7.	280® 0.	7.3	oʻ.	5.761 7.	^.432 ^.500	7.	0.	501 7.	562 0.	7.	0.0	5.189 6.	.718 0.
2	5.563 6	.047 6	0.258 0	4.813 5	0.375 0	4.063 4	0.750 0.864						l		5.047 6	.258			4.813 5	, 375 ·			.563 5	0.500 0.562			4.313 5	0.625 0.718
4	4.500 5	Ī.,		3.826 4	0.337 0	3.152 4	0.674								<i></i>	0.237® 0			3.826	v.337			3.624 4	0.438 0				
31/2	4.000	2.469 3.068 3.548 4.026	0.203 0.216 0.226 0.237	3.364	0.318	2.728	0.636								3.548	0.226			3.364									
က	2.875 3.500	3.068	0.216	2.323 2.900	0.276 0.300	2.300	0.552 0.600 0.636								3.068	0.216®			2.323 2.900 3.364	^.300 ^.318							2.125 2.624	0.375 0.438
2 1/2	Н			Н		1.771									2.469	1 0.203€				3 A.276							Н	-1
2 2	.900 2.375	0 2.067	5 0.154	1.500 1.939	0 0.218	1.100 1.503	0 0.436	+					L		0 2.067	.5@ 0.154			1.500 1.939	0 ^.218							1.338 1.689	1 0.343
11/4 11/2	1.660 1.90	1.61	0.140 0.145 0.154	1.278 1.50	0.191 0.200	0.896 1.10	0.382 0.400 0.436								1.61	40@ 0.14			1.278 1.50	91 ^.20			L		-		1.160 1.33	0.250 0.281
1	1.315 1.6	.049 1.3			0.179 0.1								\vdash		049 1.3	133® 0.1	H			.179 ^.1	L		-		\vdash			.250 0.2
3/4	1.050 1.	0.824 1.049 1.380 1.610 2.067	0.113 0.133	0.742 0.957	0.154 0.	0.434 0.599	0.308 0.358								0.824 1.049 1.380 1.610 2.067 2.469 3.068 3.548 4.026	0.109® 0.113® 0.133® 0.140® 0.145® 0.154® 0.203® 0.216® 0.226® 0.237			0.742 0.957	A.154 A.179 A.191 A.200 A.218 A.276							0.614 0.815	0.218 0.250
1/2	0.840	0.622	0.109	0.546	0.147	0.252	0.294								0.622	0.109			0.546	^.147							0.466	0.187
Size	O.D.	I.D.	Wall	I.D.	Wall	O: ا	Wall	4	_; _;	Wall		Wall		Wall	I.D.	Wall	. I.D.	Wall	I.D.	Wall	. I.D.	Wall		Wall	G.	Wall	. I.D.	Wall
Pine	<u>}</u>	Stand-	ard	Extra	Strong (XS)	Double	Strong	(222)	Sched.	10	Sched.	20	Sched.	30	Sched.	40	Sched.	09	Sched.	80	Sched.	100	Sched.	120	Sched.	140	Sched.	160

000 24.000 375 22.126 312 0.937 y pipe mills but dimensions do not conform to any regular standard or schedule.

$^{\Delta}$ These materials are generally available in Schedules 40 and 80 only.	[®] Wall thickness identical with thickness of "Standard Weight" pipe.
♦ Wall Thickness of Schedule 5S & 10S does not permit threading in	A Wall Thickness identical with thickness of "Extra-Heavy" pipe.
accordance with the American Standard for Pipe Threads (ASA No. B2.1)	can Standard for Pipe Threads (ASA No. B2.1) * These do not conform to American Standard B36. 10.

PIPE WEIGHT FORMULA FOR STEEL PIPE (Ibs per foot)

10.68 (D-t) t, where D=Outside Diameter and t=Wall Thickness



Siemens Industry Inc. Industry Automation Division Coc Ultrasonic Flow Hauppauge, New York 11788 USA Web: www.usa.siemens.com

FUS1010 IP65 (NEMA 4X) Installation Menu Chart

LEVEL A	LEVEL B		LEVEL C/D	LEVEL E (see manual)	LEVEL F	LEVEL G
Meter Type	2 Channel Fl	ow 🞓	Channel 1/2 Clamp-o	nRecall Site	Enter From List	
$\widetilde{\mathbb{O}}$	Dual Path Flo	ow	Û	Channel Enable	No/Yes	
•	Ch 1+2 Flow		Channel Setup	Create/Name Site	Enter Site Name	
	Ch 1-2 Flow		2	Site Security	On/Off	
	Reflexor			Delete Site	Enter From List	
		@ ~~		Save/Rename Site	Enter/Clear Site Name	
		30	Pipe Data	Pick Pipe Class	Enter From List	
				Select Pipe Size	Enter From List	
				Pipe OD (in)	Numeric Entry	
				Pipe Material	Enter From List	
				Wall Thickness Liner Material	Numeric Entry Enter From List	
				Liner Thickness		
		4 7	Application Data	Liquid Class	Numeric Entry Select Liquid	Enter from List
		© 48	Application Data	Liquid Glass	Estimated Vs M/S	Numeric Entry
					Viscosity <cs></cs>	Numeric Entry
					Density S.G.	Numeric Entry
				UniMass Tables	Enter From List	,
				Temp. Range	Enter From List	
				Pipe Config	Enter From List	
				Anomaly Diams	Numeric Entry	
		(S)	Install Sensor	Sensor Model	Enter From List	
				Sensor Size	Enter From List	
				Sensor Mount Mode	Enter From List	
				Spacing Offset	Enter From List	
				Number Index	View Only	
				Spacing Method	View Only	
				Ltn Value <in></in>	View Only	
				Install Complete	No/Install	Select <u>Install</u>
				Empty Pipe Set	Enter From List	
			Operation Adjust	Zero Flow Adjust Damping Control	Enter From List Time Average / SmartSlev	v
			Operation Aujust	Deadband Control	Numeric Entry	,
				Memory/Fault Set	Fault/Memory	
				Memory Delay (s)	N/A	
			Flow/Total Units	Flow Vol. Units	Enter From List	
				Flow Time Units	Enter From List	
				Flow Disp. Range	Autorange/High	
				Flow Disp. Scale	Enter From List	
				Total Vol. Units	Enter From List	
				Totalizer Scale	Enter From List	
				Total Resolution	Enter From List	
				Totalizer Mode	Enter From List	
				Batch/Sample Tot	Numeric Entry	
			Span/Set/Cal	Span Data	Enter From List	
				Set Alarm Levels	Enter From List	
				Calib. Flowrate	Intrinsic	
					Kc MultiDoint	
			Dieplay Satur	Select Data	MultiPoint Enter From List	
			Display Setup	Data Display	Enter From List	
				Time Base	Enter From List	
				Stripchart Clear	Yes/No	
This Menu Chart MLFB - 7ME				Cportare ordar	. 53/110	

This Menu Chart applies to MLFB - 7ME3530 7ME3533

SIEMENS

Siemens Industry, Inc. Industry Automation Division CoC Ultrasonic Flow Hauppauge, New York USA

Web: www.usa.siemens.com

FUS1010 IP65 (NEMA 4X) Installation Menu Chart

<u>LEVEL A</u>	LEVEL B	LEVEL C/D	LEVEL E (see manual)		LEVEL G
		Logger Setup	Logger Mode Logger Data Logger Interval Logger Events Display Logger	Enter From List Enter From List Enter From List Enter From List Enter From List	
		I/O Data Control	Analog Out Setup Relay Setup Analog Inp Setup	Enter From List Relay 1/2 Enter From List	
		Diagnostic Data	Flow Data Application Info Liquid Data Site Setup Data Test Facilities Print Site Setup Site Created:	Enter From List Enter From List Enter From List Enter From List Enter From List No/Yes	m.dd.yy hh.mm.ss
LEVEL A	LEVEL B	LEVEL C	LEVEL D	LEVEL E	<u>LEVEL F</u>
Meter Facilities	Preferred Units Table Setups	English/Metric Pipe Table	Create/Edit Pipe Delete Pipe	Enter From List Enter From List	
	Logger Control	Sensor Type Display Logger Output Logger Circular Memory Est LogTime Left Clear Logger	Enter From List Off/Line Wrap / No Line Yes/No Yes/No View Only Yes/No	Wrap	
	Memory Control	Log Memory Left Memory Map Defragment	View Only Yes/No Yes/No		
	Analog Out Trim	Trim Io1 Trim Io2 Trim Vo1 Trim Vo2 Trim Pgen1 Trim Pgen2	Operate / Trim @ 4mA Operate / Trim @ 4mA Operate / Trim @ 2V Operate / Trim @ 2V Operate / Trim @ 1 kHz Operate / Trim @ 1 kHz		
	RTD Calibrate	RTD 1 RTD 2	Factory / User Cal Factory / User Cal		
	Clock Set	Date (MM.DD.YY) Time ((HH.MM)	Edit Date Edit Time		
	RS-232 Setup	Baud Rate Parity Data Bits Line Feed Network ID RTS Key Time	Enter From List Enter From List 7/8 Yes/No Numeric Entry Enter From List		
	Backlight System Info	Enter from List Version Reset Data/Time Op System P/N Checksum Code	View Only View Only View Only View Only View Only	mm.dd.yy hh.mm.	
Language	Enter From List	System Time	View Only	mm.dd.yy hh.mm.	SS

Obtenha mais informações

www.siemens.com/flow

Siemens Industry, Inc. Industry Automation Division CoC Ultrasonic Flow Hauppauge, NY 11788 USA Sujeitos a alteração sem aviso prévio Order No.: A5E32684881 Revision AA Impresso nos EUA © Siemens AG 08.2013

www.siemens.com/processautomation